УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

18.06.2021 № 10

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерининская»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерининская», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Володарского, д. 54, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерининская», расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Володарского, д. 54, (далее – Объект) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления М.В. Ус

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области

от 18.06.2021 № 10

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Церковь Екатерининская", расположенного по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Володарского, 54 (далее – предмет охраны)

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элемент предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение объекта, расположенного между	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		ул. Володарского и набережной р. Вятки, с отступом от красной линии ул. Володарского г. Слободского Кировской области; выполнение градоформирующей функции в качестве одного из объектов, входящих в комплекс исторического ансамбля храмовых сооружений	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 1. Вид с северо-запада со стороны ул.Володарского. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 2. Вид с северо-востока со стороны сквера. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	Симметричное в плане здание в традиционных формах православного храма, состоящее из выстроенных по продольной оси запад-восток разновысотных объемов притвора, трапезной с двумя приделами, завершающимися алтарями, храмового четверика и алтаря; одноэтажное с подвалом под левым приделом двухэтажным притвором: 1. Объем подвала – прямоугольный с полукруглой апсидой	 - первоначальная кирпичная кладка 1699 г. - кирпичная кладка конструкций 1914 г. по проекту И.А.Чарушина Объем подвала

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		2. Объем первого этажа – крестообразный в плане, с тремя полукруглыми апсидами алтаря и двумя полукруглыми апсидами боковых приделов, с двухсветным повышенным объемом бесстолпного храмового четверика, и пониженным объемом крыльца с западной стороны;	 Объем первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		3. Объем второго этажа притвора – прямоугольный с внутренним балконом хоров	 - кирпичная кладка конструкций 1914 г. по проекту И.А.Чарушина Объем второго этажа притвора

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		4. Объем церкви перекрыт вальмовой крышей с восемью луковичными главками на восьмигранных барабанах (5 главок храма, 2 главки боковых приделов, 1 главка притвора)	 Схема плана кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная схема	Основные конструкции здания: капитальные стены 1699 г. и 1914 г. из красного полнотелого керамического кирпича на известково-песчаном растворе; капитальные колонны крыльца 1699 г. из красного полнотелого керамического кирпича на известково-песчаном растворе; цилиндрические и сомкнутые своды с распалубками 1699 г. и 1914 г. из красного полнотелого керамического кирпича на	 План подвала. Капитальные стены первоначального периода строительства и периода перестройки по проекту А.И.Чарушина

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		известково-песчаном растворе; монолитные бетонные своды типа Монье по металлическим балкам 1914 г.; деревянные восьмигранные барабаны с луковичными главками 1699 г. и 1914 г. с покрытием главок металлической чешуей; покрытие кровли из металлических листов, соединенных лежачим фальцем	 План 1 этажа. Капитальные стены и колонны первоначального периода строительства и периода перестройки по проекту А.И.Чарушина

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			  - капитальные стены из керамического кирпича 1914 г. План 2 этажа. Капитальные стены периода перестройки по проекту А. И. Чарушина

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План кровли. Конфигурация, покрытие и главки

№ п/п	**Обобщенная группа элементов предмета охраны**	**Элементы предмета охраны**	**Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны***
4.	Архитектурно-художественное решение	Архитектурное решение фасадов в стиле «вятского барокко», характер отделки – покрытая известковой затиркой и побеленная поверхность кирпичной кладки стен; оштукатуренные побеленные кирпичные и лепные элементы декора; оштукатуренная окрашенная поверхность цоколя	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.	Западный фасад		
4.1.1.		Трехчастная разновысотная структура фасада с повышенным объемом храмового четверика, выступающим объемом притвора и пониженным выступающим объемом крыльца	 Фото 3. Западный фасад. Фотосъемка 1-й четв.XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		Оконные проемы 1 этажа притвора с лучковыми перемычками, обрамленные колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками и профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 4. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г. Фото 5. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3.		Оконные проемы приделов с лучковыми перемычками, обрамленные колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками с надстроенными трехчастными рельефными кокошниками, с профилированными подоконными поясами, декорированными орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 6. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г. Фото 7. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Арочный оконный проем 2 этажа притвора (воссоздать)	 Фото 8. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 1914 г.  Фото 9. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.1.5.		Боковые прямоугольные оконные проемы 2 этажа притвора (воссоздать)	
4.1.6.		Арочный дверной проем главного входа, характер заполнения – деревянная двупольная филенчатая дверь с остекленной фрамугой и двумя боковыми створками	
4.1.7.		Арочный проем навеса крыльца с архивольтом простого профиля и металлической связью	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8.		Профилированный пояс цоколя боковых приделов	 Фото 10. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г. Фото 11. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9.		Профилированный пояс цоколя объема притвора	 Фото 12. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 1-й четв. XX в.
4.1.10.		Угловые филенчатые пилястры боковых приделов с рельефным орнаментом «прямой крест»	 Фото 13,14. Фрагменты западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11.		Угловые гладкие пилястры объема притвора с горизонтальными членениями профилями декоративных фасадных поясов: левая пилястра – с одной профилированной прямоугольной филенкой с круглой рельефной накладкой, правая пилястра – с двумя профилированными прямоугольными филенками с круглыми накладками	 Фото 15. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.  Фото 16. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12.		Угловые гладкие пилястры объема навеса крыльца с прямоугольными филенками	 Фото 17. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.1.13.		Профилированный филенчатый пояс притвора с прямоугольными нишами с круглыми рельефными накладками	
4.1.14.		Пояс поребрика в уровне верхних отметок оконных наличников объема притвора	 Фото 18. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.1.15.		Профилированный венчающий карниз 1 этажа с поясом поребрика	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16.		Сложный антаблемент притвора и приделов с профилированным карнизом с двумя рядами дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	Фото 9. Западный фасад. Фотосъемка 1-й четв. XX в.  Фото 20. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 1-й четв. XX в.
4.1.17.		Профилированный архивольт 2 этажа с дентикулами, расположенный по центральной оси объема притвора	
4.1.18.		Три треугольных фронтона объема притвора, акцентирующие световые оси оконных проемов 2 этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19.		Профилированный венчающий карниз объема навеса крыльца	Фото 21. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.1.20.		Венчающий карниз простого профиля центрального фронтона 2 этажа притвора	
4.1.21.		Бойницы продухов чердачного пространства без обрамления и заполнения	
4.1.22.		Сложный профилированный антаблемент 2 яруса храмового четверика с профилированным карнизом, поясами поребрика, простых и сложных дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	 Фото 22. Общий вид с северо-запада. Фотосъемка 2010-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.23.		Ступенчатый венчающий карниз над закомарами храмового четверика	 Фото 23. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.1.24.		Три закомары храмового четверика с рельефными полурозами и профилированными архивольтами с дентикулами	 Фото 24. Общий вид с северо-запада. Фотосъемка 2010-х гг.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.		Северный фасад	
4.2.1.		Четырехчастная разновысотная структура фасада с повышенным объемом храмового четверика и выступающим объемом придела	 Фото 25. Северный фасад. Фотосъемка 07.2019 г.
4.2.2.		Оконный проем 1 этажа притвора с лучковой перемычкой, обрамленный колончатым профилированным наличниками с профилированным сандриком-полочкой и подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 26. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3.		Оконные проемы придела с лучковыми перемычками, обрамленные колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками, в верхней части подчеркнутым профилированной прямоугольной филенкой, и подоконным поясом, декорированным орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 27. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г. Фото 28. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4.		Оконные проемы придела с лучковыми перемычками, обрамленные двухчастными колончатыми наличниками колончатым наличником из парных профилированных пилястр с профилированными сандриками-полочками с надстроенными трехчастными рельефными кокошниками, с профилированными подоконными поясами, декорированными орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 29. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5.		Оконный проем придела с лучковой перемычкой, обрамленный колончатым профилированным наличником с косой насечкой, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным профилированным трехчастным треугольным фронтоном, с профилированным подоконным поясом, декорированным орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	Фото 30. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6.		Оконный проем 1 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным орнаментом и колончатыми профилированными наличниками с косой насечкой, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным рельефным кокошником, декорированным поясом рельефных бус, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая Решетка	 Фото 31. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7.		Оконный проем 1 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным орнаментом и колончатыми профилированными наличниками, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным рельефным кокошником, декорированным поясами рельефных бус, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетки	 Фото 32. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8.		Оконный проем 1 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой и колончатым профилированным наличником с профилированным сандриком-полочкой, в верхней части подчеркнутым профилированной прямоугольной филенкой, и подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	 Фото 33. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9.		Оконные проемы 2 яруса храмового четверика с лучковыми перемычками, обрамленные прямоугольными профилированными филенками с рельефным декором в виде пояса широких орнаментированных бус и колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками с надстроенными двухчастными волютообразными рельефными кокошниками, декорированными поясами рельефных бус, с профилированными подоконными поясами. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватые металлические решетки	 Фото 34. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10.		Оконный проем 2 яруса придела с лучковой перемычкой. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	Фото 35. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.11.		Бойницы продухов чердачного пространства без обрамления и заполнения	Фото 36. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12.		Арочный проем навеса крыльца с архивольтом простого профиля и металлической связью	Фото 37. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.13.		Профилированный пояс цоколя притвора	 Фото 38. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.14.		Профилированный пояс цоколя придела	Фото 39. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.15.		Профилированный пояс цоколя храмового четверика и алтаря	Фото 40. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.16.		Филенчатые пилястры придела с рельефным орнаментом «прямой крест»	 Фото 41. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г. Фото 42. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.17.		Угловая гладкая пилястра объема притвора с горизонтальными членениями профилями декоративных фасадных поясов, с одной профилированной прямоугольной филенкой с круглой рельефной накладкой	Фото 43. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.18		Угловые гладкие пилястры объема навеса крыльца с прямоугольными филенками	 Фото 44. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19.		Угловая гладкая пилястра 1 яруса храмового четверика	 Фото 45. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.20.		Парные полуколонны 2 яруса храмового четверика с профилированными базами и капителями, с поребриком в поле интерколумния	
4.2.21.		Профилированный филенчатый пояс притвора с прямоугольными нишами с круглыми рельефными накладками	Фото 46. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.22.		Пояс поребрика в уровне верхних отметок оконных наличников объема притвора	Фото 47. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.23.		Профилированный венчающий карниз 1 этажа притвора и придела с поясом поребрика	
4.2.24.		Сложный антаблемент 2 яруса притвора и приделов с профилированным карнизом с двумя рядами дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	Фото 48. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.25.		Сложный профилированный антаблемент 2 яруса храмового четверика с профилированным карнизом, поясами поребрика, простых и сложных дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	 Фото 49. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.26.		Треугольный фронтон придела, акцентирующий световую ось оконного проема 2 яруса	 Фото 50. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.27.		Ступенчатый венчающий карниз над закомарами храмового четверика	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.28.		Три закомары храмового четверика с рельефными полурозами и профилированными архивольтами с дентикулами	 Фото 51. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.2.29.		Профилированный венчающий карниз объема навеса крыльца	 Фото 52. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.30.		Профилированный венчающий карниз основного алтаря с рельефным аркатурным поясом	 Фото 53. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Южный фасад		
4.3.1.		Четырехчастная разновысотная структура фасада с повышенным объемом храмового четверика и выступающим объемом придела	Фото 54. Южный фасад. Фотосъемка 07.2019 г.
4.3.2.		Оконный проем 1 этажа притвора с лучковой перемычкой, обрамленный колончатым профилированным наличниками с профилированным сандриком-полочкой и подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 55. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3.		Оконные проемы придела с лучковыми перемычками, обрамленные колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками, в верхней части подчеркнутыми профилированной прямоугольной филенкой, и подоконным поясом, декорированным орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 56. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4.		Оконные проемы придела с лучковыми перемычками, обрамленные двухчастными колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками с надстроенными трехчастными рельефными кокошниками, с профилированными подоконными поясами, декорированными орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 57. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5.		Оконный проем придела с лучковой перемычкой, обрамленный колончатым профилированным наличником с косой насечкой, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным профилированным трехчастным треугольным фронтоном, с профилированным подоконным поясом, декорированным орнаментальным поясом из зубчатых треугольников. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 58. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6.		Оконные проемы 1 яруса храмового четверика с лучковыми перемычками, обрамленные прямоугольными профилированными филенками с рельефным декором в виде поясов широких орнаментированных бус и колончатыми профилированными наличниками с косой насечкой, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным рельефным кокошником, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватые металлические решетки	 Фото 59. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7.		Оконный проем 1 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным декором в виде поясов широких орнаментированных бус и колончатыми профилированными наличниками, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным рельефным кокошником с боковыми волютами и картушем по центру, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	 Фото 60. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8.		Оконный проем 2 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным декором в виде пояса широких бус и колончатым наличником с вертикальной волнообразной насечкой с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным рельефным кокошником, декорированным поясом бус, и профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	 Фото 61. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9.		Оконный проем 2 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольными профилированными филенками с рельефным декором в виде пояса широких бус и колончатым наличником из парных профилированных пилястр с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным рельефным кокошником, декорированным перевитым верхним поясом, и профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	 Фото 62. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10.		Оконный проем 2 яруса храмового четверика с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным декором в виде пояса широких бус и колончатым наличником из парных профилированных пилястр с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным трехчастным «разорванным» фронтоном геометрической формы, и профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	 Фото 63. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.11.		Оконный проем основного алтаря с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным декором в виде пояса широких бус и колончатым профилированным наличником с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным двухчастным волютообразным рельефным кокошником, декорированным поясом рельефных бус, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	Фото 64. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12.		Оконный проем 2 яруса придела с лучковой перемычкой с обрамлением нишей. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	Фото 65. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.13.		Бойницы продухов чердачного пространства без обрамления и заполнения	 Фото 66. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.14.		Арочный проем навеса крыльца с архивольтом простого профиля и металлической связью	 Фото 67. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.  Фото 68. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.15.		Профилированный пояс цоколя притвора	
4.3.16.		Профилированный пояс цоколя придела	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.17.		Профилированный пояс цоколя храмового четверика и алтаря	 Фото 69. Южный фасад. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.18.		Филенчатые пилястры придела с рельефным орнаментом «прямой крест»	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.19.		Угловая гладкая пилястра объема притвора с горизонтальными членениями профилями декоративных фасадных поясов	 Фото 70. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.20.		Угловые гладкие пилястры объема навеса крыльца с прямоугольными филенками	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.21.		Угловая гладкая пилястра 1 яруса храмового четверика	 Фото 71. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г. Фото 72. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.22.		Парные полуколонны 2 яруса храмового четверика с профилированными базами, капителями и поребриком в поле интерколумния	
4.3.23.		Пояс поребрика в уровне верхних отметок оконных наличников объема притвора	
4.3.24.		Профилированный венчающий карниз 1 этажа притвора и придела с поясом поребрика	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.25.		Сложный антаблемент 2 яруса притвора и приделов с профилированным карнизом с двумя рядами дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	 Фото 73. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.26.		Сложный профилированный антаблемент 2 яруса храмового четверика с профилированным карнизом, поясами поребрика, простых и сложных дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	 Фото 74. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.27.		Треугольный фронтон придела, акцентирующий световую ось оконного проема 2 яруса	 Фото 75. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.
4.3.28.		Ступенчатый венчающий карниз над закомарами храмового четверика	
4.3.29.		Три закомары храмового четверика с рельефными полурозами и профилированными архивольтами с дентикулами	 Фото 76. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.30.		Профилированный венчающий карниз основного алтаря с рельефным аркатурным поясом	 Фото 77. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Восточный фасад		
4.4.1.		Трехчастная разновысотная структура фасада с повышенным объемом храмового четверика, выступающим объемом основного алтаря в три апсиды и боковыми объемами приделов	 Фото 78. Восточный фасад. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2.		Оконные проемы основного алтаря с лучковыми перемычками, обрамленные прямоугольными профилированными филенками с рельефным декором в виде пояса широких бус и колончатыми профилированными наличниками с профилированными сандриками-полочками с надстроенными трехчастными рельефными кокошниками, декорированными поясами рельефных бус, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватые металлические решетки	 Фото 79. Фрагмент восточного фасада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3.		Оконный проем основного алтаря с лучковой перемычкой, обрамленный прямоугольной профилированной филенкой с рельефным декором и колончатым профилированным наличником с круглыми накладками, с профилированным сандриком-полочкой с надстроенным профилированным кокошником в форме «разорванного» картуша, с профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы, кубоватая металлическая решетка	 Фото 80. Фрагмент восточного фасада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4.		Оконные проемы алтарей приделов с лучковыми перемычками, обрамленные профилированными прямоугольными наличниками с «ушками» и профилированным подоконным поясом. Характер заполнения – деревянные оконные рамы	 Фото 81. Фрагмент восточного фасада (южный придел). Фотосъемка 07.2019 г.  Фото 82. Фрагмент восточного фасада (северный придел). Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5.		Фальш-окна алтарей приделов с лучковыми перемычками, обрамленные профилированными прямоугольными наличниками с «ушками» и профилированным подоконным поясом	 Фото 83. Фрагмент восточного фасада (южный придел) Фотосъемка 07.2019 г. Фото 84. Фрагмент восточного фасада (северный придел). Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.6.		Бойницы продухов чердачного пространства без обрамления и заполнения	 Фото 85. Вид с юго-востока. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7.		Профилированный пояс цоколя приделов	 Фото 86. Фрагмент восточного фасада (южный придел) Фотосъемка 12.2020 г. Фото 87. Фрагмент восточного фасада (северный придел) Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.8.		Профилированный пояс цоколя храмового четверика и алтаря	 Фото 88. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9.		Угловые филенчатые пилястры приделов с рельефным орнаментом «прямой крест»	 Фото 89. Фрагмент восточного фасада (южный придел) Фотосъемка 07.2019 г.  Фото 90. Фрагмент восточного фасада (северный придел) Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.10.		Угловые гладкие пилястры 1 яруса храмового четверика	 Фото 91. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.  Фото 92. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11.		Парные полуколонны 2 яруса храмового четверика с профилированными базами, капителями и поребриком в поле интерколумния	 Фото 93. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.  Фото 94. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.12.		Полуколонны полукруглого сечения с косой насечкой, поясками и гирьками между апсидами основного алтаря	 Фото 95. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13		Профилированный венчающий карниз 1 этажа приделов с поясом поребрика	 Фото 96. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.  Фото 97. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14.		Сложный антаблемент 2 яруса приделов с профилированным карнизом с двумя рядами дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	 Фото 98. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г. Фото 99. Вид с северо-востока Фотосъемка 12.2021 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15.		Сложный профилированный антаблемент 2 яруса храмового четверика с профилированным карнизом, поясами поребрика, простых и сложных дентикул и фризом с колончатым поясом из рельефных полубалясин	Фото 100. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.
4.4.16.		Ступенчатый венчающий карниз храмового четверика над закомарами	
4.4.17.		Три закомары храмового четверика с рельефными полурозами и профилированными архивольтами с дентикулами	Фото 101. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.18.		Профилированный венчающий карниз основного алтаря с рельефным аркатурным поясом	 Фото 102. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.19.		Венчающий карниз алтарей приделов с дентикулами	 Фото 103. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 07.2019 г.  Фото 104. Фрагмент восточного фасада Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Кровля		
4.5.1.		Четырехскатная вальмовая кровля храмового четверика с одной центральной главкой и четырьмя боковыми главками меньшего размера	 Фото 105. Вид с северо-запада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2.		Трехскатная вальмовая кровля основного алтаря	Фото 106. Вид с востока. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3.		Трехскатная усложненная кровля трапезной и притвора с тремя двухскатными фронтонами и главкой	 Фото 107. Вид с северо-запада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.		Кровля двухъярусная боковых приделов с четырехскатным верхним ярусом и трехскатным нижним ярусом, с главкой (2 шт.)	 Фото 108. Вид с северо-запада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5.		Трехскатная кровля навеса крыльца	Фото 109. Вид с юга. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6.		Восьмигранные боковые барабаны (4 шт.) храмового четверика с профилированными килевидными закомарами, аркатурно-колончатыми поясами, карнизами простого профиля со сложными дентикулами и луковичными главками с покрытием металлической «чешуей» и крестами	 Фото 110. Вид с северо-запада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.		Восьмигранный центральный барабан храмового четверика с аркатурно-колончатым поясом и карнизом простого профиля со сложными дентикулами и кронштейнами, с луковичной главкой с покрытием металлической «чешуей» и крестом	Фото 111. Вид с северо-запада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.8.		Восьмигранные барабаны (2 шт.) приделов с профилированными килевидными закомарами, аркатурно-колончатыми поясами, карнизами простого профиля и луковичными главками с покрытием металлической «чешуей» и крестами	 Фото 112. Вид с северо-запада. Фотосъемка 07.2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9.		Восьмигранный барабан притвора с профилированными килевидными закомарами, аркатурно-колончатым поясом, карнизом простого профиля и луковичной главкой с покрытием металлической «чешуей» и крестом	 Фото 113. Вид с северо-запада. Фотосъемка 1-я четв. XX в.
4.5.10.		Печная труба со ступенчатым карнизом (воссоздать) и скатным металлическим дымником (воссоздать)	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.		Внутренние помещения	
4.6.1.		Сомкнутый свод храмового четверика с распалубками и металлическими связями	 Фото 114. Сомкнутый свод храмового четверика. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2.		Сомкнутый свод трапезной с распалубками и металлическими связями	Фото 115. Сомкнутый свод трапезной. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3.		Сомкнутые своды основного алтаря с распалубками, металлическими связями и профилированным четырехлистником в центральной части	 Фото 116. Сомкнутый свод основного алтаря. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4.		Цилиндрические своды приделов с распалубками	 Фото 117. Цилиндрический свод алтаря придела. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5.		Цилиндрический свод притвора с распалубками	 Фото 118. Цилиндрический свод притвора. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6.		Арочные проемы	 Фото 119. Арочные проемы интерьера. Фотосъемка 12.2020 г.  Фото 120. Арочные проемы интерьера. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7.		Монолитные бетонные своды типа Монье по металлическим балкам в помещении подвала	Фото 121. Своды Монье в помещении подвала. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8.		Балкон хоров на двух криволинейных кронштейнах с кованым металлическим ограждением и профилированным поручнем	Фото 122. Балкон хоров. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9.		Печь кирпичная беленая со ступенчатым карнизом в помещении второго этажа притвора	 Фото 123. Печь в помещении 2 этажа притвора. Фотосъемка 12.2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.10.		Иконостас 1823 г. работы вятских резчиков – конфигурация, резной декор	Фото 124. Иконостас церкви. Фотосъемка 12.2020 г.

* - Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны

ПРИЛОЖЕНИЕ

к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1.	Генплан 
2.	

1 этаж


92,94
64,77
59,60,61,
62,63,66,
71,74
40,45
99
53
76
116
31,32,33,
34,36,49,
51
82,87,90
119
84,104
86
115,122
114
97
28,42
124
23
29,30
35,50
120
65,75
117
56,57,58,
68,72,73
27,39
41
118
26,43,47
38
46
14
6,10,13
37,44,52
4
5
7,11
55,76
67,109
9
15
16
17,21

3.	Подвал 

4.	2 этаж