

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

07.12.2020

№ 18

г. Киров


**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Здание театра»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным обществом с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37, (далее Объект) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>).

И.о. начальника управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области А.Ю. Грачёв



Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области

от 07.12.2020 № 18

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская
область, город Киров, улица Московская, д. 37

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элемент предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение Объекта - на Театральной площади, рядом с пересечением улиц	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элемент предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
		Карла Маркса и Преображенской. Московская улица, д. 37, города Кирова Кировской области.	



Фото.1. Общий вид с Театральной площади. Съемка 2019 г.

Схема объемно-пространственной композиции объекта культурного наследия федерального значения
«Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План схема 1-ого этажа



Условные обозначения

-  - существующие стены
-  - существующие колонны
-  - перегородки
-  - оконные проемы
-  - дверные проемы
-  - лестницы

Объемно-пространственная композиция

Объект культурного наследия выполнен цельным прямоугольным объемом с выступающими частями и выделенным портиком главного входа.



Планировочной осью ориентирован на север юг.

Объект культурного наследия имеет симметричное построение.

Объект культурного наследия имеет кровлю сложной формы с уклоном.

Схема строительной периодизации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План подвала



Условные обозначения:



Капитальные стены первоначального периода строительства 1939 г.



Капитальные стены реконструкции конца XX начала XXI веков.

Основные конструкции объекта культурного наследия:

Капитальные стены первоначального этапа строительства.
Капитальные стены периода реставрации конца XX – начала XXI века. Материал, техника кладки и конструкции подлинных наружных и внутренних стен из полнотелого керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Конструкция, высотные отметки и материал исторических перекрытий.
Плоские, кессонные и по ж/б балкам.

Паркетные полы 1,2 и 4 этажа.

Конструктивная система


3.

Плитка из
натурального
камня 1 этажа.

Лестницы в виде
бетонных ступеней,
уложенных по
косоурам.

Схема строительной периодизации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План цокольного этажа



Условные обозначения:



Капитальные стены первоначального
периода строительства 1939 г.



Капитальные стены реконструкции
конца XX начала XXI веков.

Схема строительной периодизации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 1-го этажа





Схема строительной периодизации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 2-го этажа




Капитальные стены первоначального периода строительства 1939 г.



Капитальные стены реконструкции конца XX начала XXI веков.

Схема строительной периодизации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 3-го этажа



Условные обозначения:




Капитальные стены первоначального периода строительства 1939 г.



Капитальные стены реконструкции конца XX начала XXI веков.

Схема строительной периодизации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 4-го этажа



Условные обозначения:



Капитальные стены первоначального периода строительства 1939 г.



Капитальные стены реконструкции конца XX начала XXI веков.

4.	Архитектурно художественное решение	Тип отделки фасадов – штукатурка с последующей окраской.	
4.1.	Южный фасад		
4.1.1.		Семь вертикально вытянутых оконных проемов в уровне 2-3 этажей, обрамленные пилястрами.	4.1.1  4.1.2
4.1.2.		Пять дверных проемов парадного входа в уровне первого этажа, заполненные дверьми в деревянном исполнении.	

Фото 2. Общий вид с Театральной площади. Фотосъемка 2019 г.

4.1.3.

Фронтон парадного
входа с фасадными
декоративными
элементами.

4.1.3



4.1.4

4.1.4.

Колоннада
парадного входа.
Шесть колонн,
стоящих на базах с
капителями
коринфского
ордера.

Фото 3. Общий вид с Театральной площади. Фотосъемка 2019 г.

4.1.5.

Сложно
декорированный
венчающий карниз
с кронштейнами и
сухариками.

4.1.5

4.1.6.

Гладкий фриз.

4.1.6



Фото 4. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.7.		Арочный проем.	
4.1.8.		Декоративная отделка стены рустом по штукатурке.	4.1.8 4.1.7  Фото 5. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.9.

База пилястры
главного входа.

4.1.9



Фото 6. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.10.

Капитель
коринфского
о́рдера пилястры
угла южного
фасада.

4.1.10



Фото 7. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.11.

Декоративная
отделка стен
первого этажа
алмазным рустом,
отделенная поясом.

4.1.11



Фото 8. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.12.	Вертикальный оконный проем.	4.1.12
4.1.13.	Оконный проем первого этажа с декоративной решеткой слева от главного входа.	4.1.13



Фото 9. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.14.

Кессон с лепной
розеткой.

4.1.14




Фото 10. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.15.

Пилястры главного
входа с капителью
коринфского
о́рдера
6 шт.



4.1.15

Фото 11. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.16.

Балюстрадные
ограждения
балконов второго и
третьего этажа.

4.1.16



Фото 12. Вид на балконы главного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.17.

Оконный проем
первого этажа с
декоративной
решеткой справа от
главного входа.

4.1.17




Фото 13. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.1.18.

Ниша,
расположенная
справа
относительно
главного входа,
декорированная
фигурными тягами.

4.1.18




Фото 14. Фрагмент южного фасада. Ниша в стене декорированная профилем. Фотосъемка 2019 г.

4.1.19.

Ниша,
расположенная
слева относительно
главного входа,
декорированная
фигурными тягами.

4.1.19



Фото 14.1. Фрагмент южного фасада. Ниша в стене декорированная профилем. Фотосъемка 2019 г.

4.1.20.		Декор фронтона парадного входа.	
4.1.21.		Перекрытие с балками и кессонами.	4.1.20 4.1.21  Фото 15. Фрагмент южного фасада. Фронтон главного входа с карнизами и сухарями. Фотосъемка 2019 г.

4.1.22.

Декоративная
отделка фасада в
уровне 2-3 этажей
рустом.

4.1.22



Фото 16. Фрагмент южного фасада. Декоративная отделка рустом. Фотосъемка 2019 г.

4.1.23.		Сложно декорированный венчающий карниз с кронштейнами и сухариками.	
4.1.24.		Полуколонны восточного фасада с капителями коринфского ордера по четыре в группе.	Фото 17. Фрагмент южного фасада. Фотосъемка 2019 г.

Восточный фасад

4.2.1

4.2.1.

Три вертикальных
оконных проема.



Фото 18. Восточный фасад. Общий вид. Фотосъемка 2019 г.

4.2.2.

Антамблемент.

4.2.2

4.2.3

4.2.3.

Капители
каринфского
ордера полуколонн
4 шт.



Фото 19. Фрагмент восточного фасада. Вид на антамблемент. Фотосъемка 2019 г.

4.2.4.

Пять квадратных
оконных проемов
четвертого этажа.

4.2.4

4.2.5

4.2.5.

Пять оконных
проемов
восьмиугольной
формы второго
этажа,
обрамленные
фигурным
наличником.



Фото 20. Восточный фасад. Окна восточного фасада верхних этажей. Фотосъемка 2019 г.

4.2.6.		Декоративный пояс, поддерживающий оконные проемы.	 Фото 21. Фрагмент восточного фасада. Цокольная часть фасада с различной отделкой: алмазный руст и окраска по штукатурке серого цвета. Фотосъемка 2019 г.
4.2.7.		Декоративная отделка цокольной части фасада алмазным рустом.	
4.2.8.		Три оконных проема цокольного этажа.	

4.2.9.		Декоративный элемент с профилированной филенкой, поддерживающий вертикальный оконный проем.	4.2.9 4.2.10 
4.2.10.		Дверной проем, обрамленный фигурным наличником.	

Фото 22. Фрагмент восточного фасада. Декоративный элемент с профилированной филенкой.
Фотосъемка 2019 г.

4.2.11.

Вертикальный
оконный проем,
поставленный на
декоративный
элемент с
профилированной
филенкой.

4.2.11



Фото 23. Фрагмент восточного фасада. Вертикальный оконный проем. Фотосъемка 2019 г.

4.2.12.

Три балкона с
декоративными
кронштейнами и
ограждением из
балясин.

4.2.12

4.2.13

4.2.13.

Четыре пилястры,
разбивающие
фрагмент фасада на
пять частей.



Фото 24. Фрагмент восточного фасада. Балконы с кронштейнами. Фотосъемка 2019 г.

4.2.14.

Два дверных
проема в
цокольном этаже
без декоративной
отделки.

4.2.14



Фото 25. Фрагмент восточного фасада. Двери цокольного этажа. Фотосъемка 2019 г.

4.2.15.

Восемь квадратных
оконных проемов
цокольного этажа,
увенчанные
карнизом
полукруглой
формы.

4.2.15



Фото 26. Фрагмен восточного фасада. Оконные проемы цокольного этажа. Фотосъемка 2019 г.

4.2.16.		Четыре пилястры, расположенные на базах, с капителями коринфского ордера.
4.2.17.		Карниз 4 этажа.
4.2.18.		Восемь сандриков оконных проемов третьего этажа.
4.2.19.		Оконные проемы, собранные в кассеты по 6 шт.



Фото 27. Фрагмент восточного фасада. Пилястры с капителями. Фотосъемка 2019 г.

4.2.20.		Пять оконных проемов восьмиугольной формы второго этажа, обрамленные фигурными наличниками.	4.2.20 4.2.21 
4.2.21.		Десять оконных проемов первого этажа.	Фото 28. Фрагмент восточного фасада. Оконные проемы в стене с декоративной отделкой рустом. Фотосъемка 2019 г.

Северный фасад

4.3.

4.3.1

Восемь пилястр с
капителями
коринфского
ордера.



Фото 29. Северный фасад. Общий вид. Фотосъемка 2019 г.

4.3.1.

4.3.2.

Карниз 4 этажа.

4.3.2

4.3.3



4.3.3.

Капители
коринфского
о́рдера.

Фото 30. Фрагмент северного фасада. Карниз с кронштейнами и сухариками. Фотосъемка 2019 г.

4.3.4.		Сандрик оконного проема третьего этажа.
4.3.5.		Балкон с декоративными кронштейнами и ограждением из балясин.
4.3.6.		Оконный проем второго этажа.



Фото 31. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.3.7.		Сложно декорированный венчающий карниз с кронштейнами и сухариками.
4.3.8.		Пять прямоугольных оконных проема с четырехчастным делением четвертого этажа, расположенные в нишах.
4.3.9.		Два прямоугольных оконных проема с двухчастным делением четвертого этажа, расположенные в нишах.



Фото 32. Фрагмент северного фасада. Оконные проемы 4 этажа. Фотосъемка 2019 г.

4.3.10.

Декоративная
отделка стены
рустом.

4.3.10



Фото 33. Фрагмент северного фасада. Декоративная отделка части фасада рустом. Фотосъемка 2019 г.

4.3.11.		Сложно декорированный венчающий карниз с кронштейнами и сухариками.	
4.3.12.		Капители пилястр коринфского ордера.	4.3.11 4.3.12 4.3.13 
4.3.13.		Сандрик оконного проема третьего этажа.	Фото 34. Фрагмент северного фасада. Карниз и капители пилястр. Фотосъемка 2019 г.

4.3.14.

Балкон с
декоративными
кронштейнами и
ограждением из
балясин.

4.3.14



Фото 35. Фрагмент северного фасада. Фотосъемка 2019 г.

Западный фасад

4.4.

4.4.1.

Четыре пилястры с
капителями
коринфского
ордера.

4.4.2.

Пятиосевая
композиция
фрагмента фасада,
образованная
оконными
проемами 2-3
этажа,
расположенными в
кассетах по четыре
окна.

4.4.3.

Три балкона с
декоративными
кронштейнами и
ограждением из
балясин в уровне 3
этажа.

4.4.4.

Карниз
полукруглой
формы,
отделяющий
цоколь от
поверхности
фасада с 1 по 4
этаж.

4.4.3

4.4.1

4.4.2

4.4.4



Фото 36. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.4.5.

База пилястры,
стоящая на
цокольном карнизе
полукруглой
формы.

4.4.5




Фото 37. Фрагмент западного фасада. База пилястры. Фотосъемка 2019 г.



4.4.6.		Оконный проем без декоративной отделки.	4.4.6 
4.4.7.		Профилированный карниз.	4.4.7 

Фото 38. Фрагмент западного фасада. Фотосъемка 2019 г.

4.4.8.		Кронштейны сложно декорированного венчающего карниза.	4.4.8 
4.4.9.		Четыре кронштейна балкона с растительным узором.	4.4.9  Фото 39. Фрагмент западного фасада. Кронштейны балконов. Фотосъемка 2019 г.

4.4.10.		Пять оконных проемов восьмиугольной формы второго этажа, обрамленные фигурными наличниками.	4.4.10 4.4.11 4.4.12  Фото 40. Фрагмент западного фасада. Оконные проемы. Фотосъемка 2019 г.
4.4.11.		Пять вертикальных оконных проемов второго этажа, обрамленные фигурными наличниками и сандриками.	
4.4.12.		Десять оконных проемов первого этажа.	

4.4.13.

Отделка стволов
колонн
штукатуркой с
эффектом шагрени.

4.4.13




Фото 41. Фрагмент западного фасада. Отделка колонн. Фотосъемка 2019 г.

4.4.14.		Сложно декорированный венчающий карниз с кронштейнами и сухариками.	
4.4.15.		Четыре колонны с капителями коринфского ордера.	 4.4.14 4.4.15

Фото 42. Фрагмент западного фасада. Карниз и колонны с капителями. Фотосъемка 2019 г.

4.4.16.		Оконный проем, обрамленный фигурным наличником.	4.4.16
4.4.17.		Декоративная решетка.	

Фото 43. Фрагмент западного фасада. Оконный проем с филенчатым наличником и декоративной решеткой. Фотосъемка 2019 г.

4.5.	Внутренние помещения		
4.5.1.	Цокольный этаж		
4.5.1.1.		Профилированный потолочный карниз.	4.5.1.1 Фото 44. Цокольный этаж. Коридор. Профилированный потолочный карниз. Фотосъемка 2019 г.

4.5.1.2.

Профилированный
потолочный
карниз.

4.5.1.2




Фото 45. Цокольный этаж. Коридор. Профилированный потолочный карниз. Фотосъемка 2019 г.

4.5.2.

1 этаж. Вестибюль

4.5.2.1.

Дубовая
остекленная дверь
с декоративными
решетками,
ведущая на
лестничную клетку.

4.5.2.1



Фото 46. 1 этаж. Вестибюль. Дубовая остекленная дверь с декоративными решетками, ведущая на лестничную клетку. Фотосъемка 2019 г.


4.5.2.2.		Потолочная балка.	4.5.2.2 
4.5.2.3.		Профилированный потолочный карниз.	

Фото 47. 1 этаж. Вестибюль. Потолок. Фотосъемка 2019 г.

4.5.2.4.

Квадратные
колонны.

4.5.2.5.

Входные дубовые
двери.

4.5.2.5

4.5.2.4



Фото 48. 1 этаж. Вестибюль. Общий вид. Фотосъемка 2019 г.

4.5.2.6.

Декоративная
решетка входных
дверей.

4.5.2.6



Фото 49. 1 этаж. Вестибюль. Входные дубовые двери вестибюля парадного входа. Фотосъемка 2019 г.

4.5.2.7.

Арочные проемы в
холле первого
этажа.

4.5.2.7



Фото 50. 1 этаж. Вестибюль. Арочные проемы. Фотосъемка 2019 г.

4.5.3.	1 этаж. Фойе		
4.5.3.1.		Наличник дверного проема в зрительный зал.	4.5.3.1  Фото 51. 1 этаж. Фойе. Дверной проем в зрительный зал. Фотосъемка 2019 г.

4.5.3.2.		Колонны с капителями тосканского ордера.	4.5.3.3 4.5.3.2 
4.5.3.3.		Потолочная балка.	

Фото 52. 1 этаж. Фойе. Общий вид. Колонны с капителями. Фотосъемка 2019 г.

4.5.3.4.		Потолочная балка.	 The photograph shows a hallway with a white ceiling and several white columns. Arrows from the label '4.5.3.4' point to the ceiling beams. An arrow from the label '4.5.3.5' points to the decorative molding on the column.
4.5.3.5.		Профилированный потолочный карниз.	

Фото 53. 1 этаж. Фойе. Балки потолка. Профилированный потолочный карниз. Фотосъемка 2019 г.

4.5.3.6.

Профилированная
база круглой
колонны.

4.5.3.6



Фото 54. 1 этаж. Фойе. База колонны. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.	Зрительный зал		
4.5.4.1.		Балконы, декорированные колоннами, балясинами, пилястрами.	
4.5.4.2.		Балконы 1 этажа, декорированные рустом.	 4.5.4.1 4.5.4.2 4.5.4.1 4.5.4.2

Фото 55. Зрительный зал. Вид на сцену. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.3.

Потолочные
резные розетки.

4.5.4.3



Фото 56. Зрительный зал. Общий вид. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.4.		Профилированная тяга ограждения балкона.	
4.5.4.5.		Пилястры с капителями.	
4.5.4.6.		Профилированный потолочный карниз.	Фото 57. Зрительный зал. Балкон. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.7.

Профиль
балконного
ограждения.

4.5.4.7



Фото 58. Зрительный зал. Профилированное ограждение балкона. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.8.		Балюстрады.	4.5.4.8 4.5.4.9 4.5.4.10 
4.5.4.9.		Профилированные карнизы.	
4.5.4.10.		Наклонное балюстрадное ограждение.	

Фото 59. Зрительный зал. Стены зала декорированные пилястрами, балясинами, нишами. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.11.		Пилястры.	
4.5.4.12.		Колонны балкона.	
4.5.4.13.		Руст первого уровня зала.	

Фото 60. Зрительный зал. Стены зала декорированные пилястрами, балясинами, нишами. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.14.

Арочные ниши с
фактурной
штукатуркой.

4.5.4.14

4.5.4.15

4.5.4.15.

Пилястры с
капителями.




Фото 61. Зрительный зал. Тыловая стена зрительного зала, декорированная ритмическим рисунком арочных ниш и пилястр. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.16.

Потолочная резная
розетка.

4.5.4.16




Фото 62. Зрительный зал. Потолочная розетка. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.17.

Фактурное
покрытие арок.

4.5.4.17




Фото 63. Зрительный зал. Фактурное покрытие арок. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.18.

Балюстрада.

4.5.4.18




Фото 64. Зрительный зал. Балюстрада. Балясины. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.19.

Балюстрадное
ограждение.

4.5.4.19



Фото 65. Зрительный зал. Балюстрадное ограждение. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.20.		Люстра.	4.5.4.21 4.5.4.20 4.5.4.22 
4.5.4.21.		Декоративная потолочная решетка.	
4.5.4.22.		Профилированный потолочный карниз.	

Фото 66. Зрительный зал. Люстра. Фотосъемка 2019 г.

4.5.4.23.

Эмблема над
порталом сцены.

4.5.4.23




Фото 67. Зрительный зал. Эмблема над сценой. Фотосъемка 2019 г.

4.5.5.

Лестницы, ограждения лестниц, лестничные клетки

4.5.5.1.

Балюстрадное
ограждение
парадной
лестницы.

4.5.5.1



Фото 68. Парадная лестница. Фотосъемка 2019 г.

4.5.5.2.

Ступени парадной
лестницы.

4.5.5.2



Фото 69. Парадная лестница. Фотосъемка 2019 г.

4.5.5.3.

Лестничное
ограждение.

Фото 70. Лестничная клетка. Фотосъемка 2019 г.

4.5.5.4.

Пилястры.

4.5.5.4

4.5.5.5.

Арочные проемы.

4.5.5.5

4.5.5.6

4.5.5.6.


Балюстрадное
ограждение.

Фото 71. Лестничная клетка. Фотосъемка 2019 г.

4.5.6.

2 этаж. Вестибюль

4.5.6.1.

Вертикальные
оконные проемы.

4.5.6.1



Фото 72. 2 этаж. Вестибюль. Общий вид. Фотосъемка 2019 г.

4.5.6.2.

Круглые колонны.

4.5.6.3.

Арочные ниши с
барельефом.

4.5.6.4.

Пилястры с базами
и капителями
ионического
о́рдера.

Фото 73. 2 этажа. Вестибюль. Фотосъемка 2019 г.

4.5.6.5.		Потолочные резные розетки.	
4.5.6.6.		Люстры.	
4.5.6.7.		Потолочная балка.	
4.5.6.8.		Капители колонн коринфского ордера.	

Фото 74. 2 этаж. Вестибюль. Фотосъемка 2019 г.

4.5.6.9.

Профилированная
база круглой
колонны.

4.5.6.9



Фото 75. 2 этаж. Вестибюль. Фотосъемка 2019 г.

4.5.6.10.		Капители коринфского ордера квадратных колонн.	
4.5.6.11.		Балюстрадное ограждение.	
4.5.6.12.		Карнизы.	
4.5.6.13.		Квадратные колонны.	

Фото 76. 2 этаж. Вестибюль. Фотосъемка 2019 г.

4.5.7.

4.5.7.1.

Профилированный
потолочный
карниз.

4.5.7.2.

Потолочные балки.

4.5.7.3.

Круглые колонны.

4.5.7.1

4.5.7.2

4.5.7.3




Фото 77. 2 этаж. Фойе. Фотосъемка 2019 г.

4.5.8.

3 этаж. Галерея

4.5.8.1.

Капители колонн
коринфского
ордера.

4.5.8.1



Фото 78. 3 этаж. Галерея. Фотосъемка 2019 г.

4.5.8.2.

Балюстрада.

4.5.8.3.

Паркетный пол.

4.5.8.2

4.5.8.3



Фото 79. 3 этаж. Галерея. Фотосъемка 2019 г.

4.5.8.4.		Профилирован ный потолочный карниз.	4.5.8.4 4.5.8.5 4.5.8.6 4.5.8.7 
4.5.8.5.		Капители колонн коринфского ордера.	
4.5.8.6.		Арочные проемы.	
4.5.8.7.		Арочные дверные проемы.	

Фото 80. 3 этаж. Галерея. Фотосъемка 2019 г.

4.5.8.8.

Капители
коринфского
ордера квадратных
колонн.

4.5.8.8



Фото 81. 3 этаж. Галерея. Фотосъемка 2019 г.

4.5.8.9.

Паркетный пол.



Фото 82. 3 этаж. Галерея. Паркетный пол. Фотосъемка 2019 г.

4.5.8.10.

Паркетный пол.



Фото 83. 3 этаж. Галерея. Фотосъемка 2019 г.

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении №1 к предмету охраны.

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ предмета охраны

**Номер
схемы**

Схема

1



Схема интерьерной документальной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37



Цокольный этаж




Схема интерьерной документальной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37



1 этаж




Схема интерьерной документальной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37



2 этаж




Схема интерьерной документальной фотофиксации объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37



3 этаж







Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План подвального этажа



Условные обозначения:



- Пространственно-планировочная
структура в пределах наружных
капитальных стен в исторических габаритах



- Колонны, пилястры




- Положение, габариты и форма
исторических дверных проемов



Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План цокольного этажа




Условные обозначения:

-  - Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах
-  - Колонны/пилястры
-  - Положение, габариты и форма исторических дверных проемов
-  - Положение, габариты и форма исторических оконных проемов
-  - Профилированная тяга потолка



Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 1-го этажа



Условные обозначения:



- Балюстрады



- Колонны;пилястры



- Положение,габариты и форма,
характер расстановки исторических
оконных проемов



- Положение,габариты и форма
исторических оконных проемов



- Положение,габариты и форма
исторических дверных проемов



- Профилированная
тяга потолка




- Пространственно-планировочная
структура в пределах наружных
капитальных стен в исторических габаритах



Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 2-го этажа



Условные обозначения:



- Балюстрады



- Колонны, пилястры



- Положение, габариты и форма, характер растрескивания исторических оконных проемов



- Положение, габариты и форма исторических оконных проемов



- Лестная розетка: положение, материал, характер декора



- Положение, габариты и форма исторических дверных проемов



- Пространственно-планировочная структура в пределах наружных капитальных стен в исторических габаритах



- Подлинный штучный паркет-положение, материал, размер наборных элементов, рисунок, характер отделки



- Профилированная тяга потолка



Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 3-го этажа







Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

План 4-го этажа



Условные обозначения:



- Колонны;пилястры



- Положение,габариты и форма
исторических дверных проемов



- Положение,габариты и форма
исторических оконных проемов




- Профилированная
тяга потолка



- Пространственно-планировочная
структура в пределах наружных
капитальных стен в исторических габаритах

Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

Южный (главный) фасад



Восточный фасад




Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

Северный фасад




Схема размещения элементов предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Здание театра»,
расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 37

Западный фасад

