

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

27.01.2026

№ 5

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1899 - 1901 гг., отбывая ссылку, Воровский Вацлав Вацлавович», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 71

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1899 - 1901 гг., отбывая ссылку, Воровский Вацлав Вацлавович», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 71, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Дом, в котором жил в 1899 - 1901 гг., отбывая ссылку, Воровский Вацлав Вацлавович», расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 71, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев
А.Ю. Грачев

Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 27.01.2026 № 5


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором жил в 1899 - 1901 гг., отбывая ссылку, Воровский Вацлав Вацлавович»,
расположенного по адресу: Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина, д. 71**

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жил в 1899 - 1901 гг., отбывая ссылку, Воровский Вацлав Вацлавович» располагается на улице Ленина в городе Орлове Орловского района Кировской области	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект состоит из двух объемов: основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный; объем лавки – прямоугольный в плане, двухэтажный	 С Основной объем Объем лавки 0 5 м План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
3	Конструктивное решение						
3.1		Капитальные стены первого этажа основного объема периода строительства 2-ой пол XIX в. – из глиняного кирпича; капитальные стены первого этажа объема лавки периода строительства 1910 г. – из глиняного кирпича;	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 2-ой пол XIX в. из глиняного кирпича</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1910 г. из глиняного кирпича</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены периода строительства 2-ой пол XIX в. из глиняного кирпича		- капитальные стены периода строительства 1910 г. из глиняного кирпича
	- капитальные стены периода строительства 2-ой пол XIX в. из глиняного кирпича						
	- капитальные стены периода строительства 1910 г. из глиняного кирпича						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*				
		капитальные стены второго этажа основного объема периода строительства 2-ой пол. XIX в. – бревенчатые; капитальные стены второго этажа объема лавки периода строительства 1910 г. – бревенчатые	 Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в. – бревенчатые</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены периода строительства 1910 г. – бревенчатые</td></tr></table> План второго этажа		- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в. – бревенчатые		- капитальные стены периода строительства 1910 г. – бревенчатые
	- капитальные стены периода строительства 2-ой пол. XIX в. – бревенчатые						
	- капитальные стены периода строительства 1910 г. – бревенчатые						

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.2		Стропильные конструкции – деревянные; крыша – вальмовая, чердачная; покрытие кровли – листовое кровельное железо	 Условные обозначения: → - направление ската кровли План кровли

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: первый этаж – известковая обмазка; второй этаж – обшивка профилированной доской	 Фото 1. Вид с запада. Фото 1979 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1	Общие элементы		
4.1.1	Основной объем, объем лавки	Карниз типа 1: венчающий деревянный карниз, состоящий из профилированной доски и дощатого подшива	 Фото 2. Карниз типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем, объем лавки	Карниз типа 2: двухступенчатый профилированный межэтажный карниз, выполненный уступом кирпича и дополненный дощатым отливом	 Фото 3. Карниз типа 2. Фото 2025 г.
4.1.3		Карниз типа 3: двухступенчатый профилированный подоконный карниз, выполненный уступом кирпича	 Фото 4. Карниз типа 3. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4	Основной объем	Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем первого этажа, установленный на подоконный карниз типа 3. Тип заполнения оконного проема	 Фото 5. Оконный проем типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5	Основной объем	Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем первого этажа с клинчатой перемычкой и отливной доской. Тип заполнения оконного проема	 Фото 6. Оконный проем типа 2. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем, объем лавки	Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем второго этажа в деревянном рамочном профилированном наличнике. Тип заполнения оконного проема	 Фото 7. Оконный проем типа 3. Фото 2025 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7	Основной объем, объем лавки	Филенка типа 1: декоративная филенка, установленная на карниз типа 3 в простенках между оконными проемами типа 1. Филенка дополнена в верхней части профилированным ступенчатым навершием с двумя кронштейнами. Внутренняя часть филенки профилирована сдвоенной аркой	 Фото 8. Филенка типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем, объем лавки	Лопатка типа 1: угловая лопатка второго этажа из профилированной деревянной доски	 Фото 9. Лопатка типа 1. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2	Северо-западный фасад		
4.2.1	Основной объем, объем лавки	Карниз типа 1	
4.2.2		Карниз типа 2	
4.2.3		Карниз типа 3	

Фото 10.
Северо-западный фасад. Фото 1976 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4	Основной объем, объем лавки	Четыре оконных проема типа 1	 Фото 11. Юго-восточный фасад. Фото 1979 г.
4.2.5		Шесть оконных проемов типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6		Семь филенок типа 1	
4.2.7	Основной объем, объем лавки	Информационная доска с текстом: «В этом доме жил в 1899-1902 годах, находясь в ссылке, Вацлав Вацлавович Воровский. выдающийся революционер соратник В.И. Ленина, советский дипломат, публицист и литературный критик. В Лозанне (Швейцария) В.В. Воровский был убит белогвардейско-фашистским агентом 10 мая 1923 года»	 4.2.6 Фото 12. Юго-восточный фасад. Фото 1979 г.  4.2.7 Фото 13. Информационная доска с текстом

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Основной объем, объем лавки	Две лопатки типа 1	 Фото 14. Северо-западный фасад. Вид с севера. Фото 1979 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Объем лавки	Один прямоугольный дверной проем первого этажа	 Фото 15. Северо-западный фасад. Вид с запада. Фото 2025 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Юго-западный фасад		
4.3.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.3.2		Карниз типа 2	
4.3.3		Три оконных проема типа 2	
4.3.4		Три оконных проема типа 3	
4.3.5		Три лопатки типа 1	

Фото 16. Северо-западный фасад. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	Объем лавки		 Фото 17. Юго-западный фасад. Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Юго-восточный фасад		
4.4.1	Основной объем	Карниз типа 1	
4.4.2		Карниз типа 2	
4.4.3		Два оконных проема типа 2	
4.4.4		Два оконных проема типа 3	

Фото 18. Юго-восточный фасад. Фото 1992 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5	Северо-восточный фасад		
4.5.1	Объем лавки	Карниз типа 1	
4.5.2		Карниз типа 2	
4.5.3		Две лопатки типа 2	
4.5.4		Один оконный проем типа 3	

Фото 19. Северо-восточный фасад. Фото 1992 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6	Внутренние помещения		
4.6.1	Основной объем	Штукатурные карнизы первого этажа	 Фото 20. Штукатурные карнизы первого этажа. Фото 2025 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*						
			 0 5 м Условные обозначения: <table><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича периода строительства 2-ой пол. XIX в.</td></tr><tr><td></td><td>- капитальные стены из глиняного кирпича периода строительства 1910 г.</td></tr><tr><td></td><td>- проекции тянутых профилированных карнизов</td></tr></table> План первого этажа		- капитальные стены из глиняного кирпича периода строительства 2-ой пол. XIX в.		- капитальные стены из глиняного кирпича периода строительства 1910 г.		- проекции тянутых профилированных карнизов
	- капитальные стены из глиняного кирпича периода строительства 2-ой пол. XIX в.								
	- капитальные стены из глиняного кирпича периода строительства 1910 г.								
	- проекции тянутых профилированных карнизов								

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План первого этажа С 20 6 4, 8 5 3 14, 19 15 11, 12 1, 10, 16

Номер схемы	Схема
2	План второго этажа 