

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

13.09.2021

№ 20

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, где проходили первые собрания
городской организации РСДРП в 1907 году».**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где проходили первые собрания городской организации РСДРП в 1907 году», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 75а, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где проходили первые собрания городской

организации РСДРП в 1907 году», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д. 75а (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



М.В. Ус


Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области

от 13.09.2021 № 20


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где проходили первые собрания городской организации
РСДРП в 1907 году», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район,
ул. Казанская, д. 75а

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение объекта: по красной линии застройки улицы Казанской, на перекрестке с Гостиным переулком, города Кирова Кировской области	 Схема местоположения

2

Объемно-
пространственная
композиция

Прямоугольное в плане
здание



0 10 м

план первого этажа

Условные обозначения:


-  конструкции 1810-1812 гг.
-  конструкции периода около 1860 г.
-  поздние конструкции
-  поздние закладки
-  местоположение утраченного дверного проема

3

Конструктивная система

Основные конструкции здания:

стены первого и цокольного этажей
глиняного кирпича на известковом растворе;
перекрытия подвального этажа сводчатые




0 10 м

план подвала

Условные обозначения:

- конструкции 1810-1812 гг.
- конструкции периода около 1860 г.
- поздние конструкции
- поздние закладки
- местоположение утраченного дверного проема
- кривизна свода
- проекции ребер свода



0 10 м

план первого этажа

Условные обозначения:

- конструкции 1810-1812 гг.
- конструкции периода около 1860 г.
- поздние конструкции
- поздние закладки
- местоположение утраченного дверного проема

4

Архитектурно-художественное решение

Тип отделки фасадов — известковая обмазка




Фото 1. Вид с юго-востока с ул. Казанская.
Фотосъемка 2013 г.

Восточный фасад





4.1			
4.1.1		Три прямоугольных оконных проёма цокольного этажа	
4.1.2		Два проёма цокольного этажа	
4.1.3		Два прямоугольных оконных проёма первого этажа поставленных на профилированную подоконную доску и украшенных надоконной филёнкой	
4.1.4		Три прямоугольных оконных проёма первого этажа поставленных на профилированную подоконную доску и украшенных ступенчатым сандриком на консолях	

Фото 2. Восточный фасад. Фотосъемка 1955 г.

4.1.5		Уступ цоколя	
4.1.6		Венчающий карниз	 Фото 3. Восточный фасад. Фотосъемка 1955 г.

Южный фасад

4.2			
4.2.1		Пять прямоугольных оконных проёма цокольного этажа	
4.2.2		Два ложных прямоугольных оконных проёма цокольного этажа	 4.2.1 4.2.2 Фото 4. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фотосъемка конец XIX - начало XX вв.



план подвального этажа

Условные обозначения:

- конструкции 1810-1812 гг.
- конструкции периода около 1860 г.
- поздние конструкции
- поздние закладки
- местоположение утраченного дверного проема
- кривизна свода
- проекции ребер свода



4.2.3		Пять прямоугольных оконных проёмов первого этажа поставленных на профилированную подоконную доску и украшенных ступенчатым сандриком на консолях	 4.2.3 4.2.4
4.2.4		Четыре прямоугольных оконных проёма первого этажа поставленных на профилированную подоконную доску и украшенных надоконной филёнкой	

Фото 5. Южный фасад. Вид с юго-востока.
Фотосъемка начало XX вв.

4.2.5

Уступ цоколя



4.2.5

4.2.6

Венчающий карниз

Фото 6. Южный фасад. Вид с юго-востока.
Фотосъемка конец XIX - начало XX вв.

4.3

4.3.1

Крестовый свод
цокольного этажа





Фото 7. Внутренние помещения. Крестовый свод цокольного этажа. Фотосъёмка 2015 г.

4.3.2

Коробовый свод
цокольного этажа



Фото 8. Внутренние помещения. Коробовый свод.
Фотосъёмка 2015 г.




план подвального этажа

Условные обозначения:

- конструкции 1810-1812 гг.
- конструкции периода около 1860 г.
- поздние конструкции
- поздние закладки
- местоположение утраченного дверного проема
- кривизна свода
- проекции ребер свода

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

**СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны**

Номер схемы	Схема
1	 Первый этаж 1,2,3 7 8 0 10 м 4,5,6