



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

08.06.2026

№ 38

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Школа, где учился Герой Советского Союза
Аркадий Петрович Кукин», расположенного по адресу: Кировская
область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, где учился герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин», расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации

регионального значения «Школа, где учился герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин», расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, д. 24, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области

Н.С. Прокашева

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области


от 08.06.2026 № 38


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Школа, где учился Герой Советского Союза
Аркадий Петрович Кукин», расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны,
ул. Советская, д. 24

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Школа, где учился Герой Советского Союза Аркадий Петрович Кукин» располагается на перекрестке улиц Советская и Первомайская города Вятские Поляны Кировской области с отступом от красных линий улиц	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Однообъемный, прямоугольный в плане, двухэтажный объект	 План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первоначального периода строительства – из глиняного кирпича; полы – деревянные дощатые; кровля – скатная, чердачная; покрытие кровли – металлическое по дощатой обрешетке; лестница – деревянная	 Условные обозначения: — капитальные стены первоначального периода строительства — заложённый проём — прорублённый проём План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения:  — капитальные стены первоначального периода строительства  — заложный проем  — прорубленный проем План 2 этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов – известковая обмазка	 Фото 1. Вид с юго-запада. Фото 1931-1935 гг.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем первого этажа с выделенной клинчатой перемычкой	 Фото 2. Оконный проем типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем второго этажа с выделенной клинчатой перемычкой и подоконным карнизом, дополненным полотенцем с лучковой вставкой	 Фото 3. Оконный проем типа 2. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Карниз типа 1: фигурный ступенчатый карниз, венчающий фасад	 Фото 4. Карниз типа 1. Фото 2019 г.
4.1.4		Уступ типа 1: уступ первого этажа	 Фото 5. Уступ типа 1. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Уступ типа 2: уступ цоколя	 Фото 6. Уступ типа 2. Фото 2019 г.
4.1.6		Руст типа 1: горизонтальный руст первого этажа	 Фото 7. Руст типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.		Западный фасад	
4.2.1.		Шесть оконных проемов типа 1	
4.2.2.		Шесть оконных проемов типа 2	Фото 8. Западный фасад. Вид с улицы Советской. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Один лучковый оконный проем второго этажа, фланкируемый двумя узкими лучковыми оконными проемами. Оконные проемы поставлены на подоконный карниз и украшены общим сложным декором с двойной выделенной клинчатой перемычкой над каждым проемом	
4.2.4		Два узких лучковых оконных проема первого этажа с выделенной клинчатой перемычкой	
4.2.5		Лучковый дверной проем с выделенной клинчатой перемычкой	Фото 9. Западный фасад. Вид с улицы Советской. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6		Карниз типа 1	
4.2.7		Уступ типа 1	
4.2.8		Уступ типа 2	

Фото 10. Западный фасад. Вид с улицы Советской.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9		Аттик с килевидным завершением, украшенный фигурным обрамлением на консолях и круглым ложным слуховым окном, обрамленным круглым наличником	
4.2.10		Прямоугольная профилированная ширинка	Фото 11. Западный фасад. Вид с улицы Советской. Фото 2019 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11		Руст первого этажа	
4.2.12		Ризалит	

Фото 12. Западный фасад. Вид с улицы Советской.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.		Северный фасад	
4.3.1		Пять оконных проемов типа 1	 4.3.2 4.3.1 Фото 13. Северный фасад. Фото 2019 г.
4.3.2		Пять оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Карниз типа 1	
4.3.4		Уступ типа 1	
4.3.5		Уступ типа 2	
4.3.6		Руст первого этажа	

Фото 14. Северный фасад.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Южный фасад	
4.4.1		Четыре оконных проема типа 1	 Фото 15. Южный фасад. Фото 2019 г.
4.4.2		Четыре оконных проема типа 2	




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.3		Карниз типа 1	
4.4.4		Уступ типа 1	
4.4.5		Уступ типа 2	
4.4.6		Руст первого этажа	

Фото 16. Южный фасад.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Внутренние помещения	
4.5.1		Заполнение дверного проема тамбур-входа первого этажа	 Фото 17. Дверь тамбур-входа первого этажа. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2		Заполнения дверных проемов первого и второго этажей	 Фото 18. Заполнение дверного проема. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения дверных проемов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Схема расположения дверных проемов на плане второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3		Деревянная трехмаршевая лестница на опорных столбах, соединяющая первый и второй этажи, с поручнем и фигурными балясинами, балюстрадой, состоящей из балясин, подбалясенника и поручня	 Фото 19. Деревянная трехмаршевая лестница с балясинами. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 20. Деревянная трехмаршевая лестница с балясинами. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 21. Деревянная трехмаршевая лестница с балясинами. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 22. Деревянная трехмаршевая лестница с балясинами. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4		Карнизы кабинетов и коридоров первого и второго этажей	 Фото 23. Карниз коридора 2 этажа. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 24. Карниз коридора 1 этажа. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: — капитальные стены первоначального периода строительства — добавленный проем — прорубленный проем — проекция карниза Схема расположения карнизов на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения — капитальные стены первоначального периода строительства — заложенный проем — прорубленный проем — проекция карниза Схема расположения карнизов на плане второго этажа

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План первого этажа  The diagram is a floor plan of a building's first floor. It features a central corridor with a staircase. Various rooms are shown with thick black walls. Security camera positions are indicated by small squares with numbers: 13, 14 on the left wall; 17, 18, 19, 20, 21 along the central corridor; and 24 near the staircase. Fields of view (FOV) are represented by arrows with numbers: 1, 2, 5, 6, 7 pointing towards the right; 8, 9, 10, 12 pointing downwards; 13, 14 pointing leftwards; and 17, 18, 19, 20, 21 pointing in various directions within the corridor. A north arrow labeled 'С' is located in the top right corner. A line extends from the right side of the building, possibly indicating an entrance or exit.

Номер схемы	Схема
2	План второго этажа 