УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.01.2024 № 1

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание (бывшая женская гимназия), где учились видные революционерки: М.О. Авейде, А.Д. Кувшинская, В.В. Зубарева, Л.К. Громозова, И.К. Громозова, О.К. Громозова, К.Н. Ухова и др.»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание (бывшая женская гимназия), где учились видные революционерки: М.О. Авейде, А.Д. Кувшинская, В.В. Зубарева, Л.К. Громозова, И.К. Громозова, О.К. Громозова, К.Н. Ухова и др.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 35, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание (бывшая женская гимназия), где учились видные революционерки: М.О. Авейде, А.Д. Кувшинская, В.В. Зубарева, Л.К. Громозова, И.К. Громозова, О.К. Громозова, К.Н. Ухова и др.», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 35, (далее – Объект) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления М.В. Ус


Приложение


УСТАНОВЛЕН


решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области


от 26.01.2021 № 1

Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание (бывшая женская гимназия), где учились видные революционерки: М.О. Авейде, А.Д. Кувшинская, В.В. Зубарева, Л.К. Громозова, И.К. Громозова, О.К. Громозова, К.Н. Ухова и др.»,
расположенного по адресу: **Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д. 35**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение Объекта в историческом центре города, на перекрестке улиц Московской и Карла Маркса, по красной линии их застройки	 Схема местоположения


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	Г-образный в плане четырехэтажный с цокольным этажом объем, условно состоит из следующих объемов: 1. Гимназия. 2. Домовая церковь	 План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная система	Капитальные стены до 1954 г. - из глиняного кирпича на известковом растворе, капитальные стены 1954-1955 гг. – кирпичные на сложном известково-цементном растворе. Крыша гимназии – чердачная, скатная. Крыша домовой церкви – восьмиугольный купол. Подвальные перекрытия - кирпичные своды.	 План подвального этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План первого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План второго этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План третьего этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - капитальные стены 1954-1955 г. - поздние конструкции План четвертого этажа.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: гимназия– штукатурка; домовая церковь – обмазка	 Фото 1. Вид с перекрестка улиц Карла Маркса и Московской. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.	Общие элементы		
4.1.1.		Оконный проём типа 1: прямоугольный оконный проём первого этажа	 Фото 2. Оконный проём типа 1. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		Оконный проём типа 2: прямоугольный оконный проём второго этажа, поставленный на многоступенчатый подоконный карниз второго этажа	 Фото 3. Оконный проём типа 2. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3.		Оконный проём типа 3: прямоугольный оконный проём третьего этажа	 Фото 4. Оконный проём типа 3. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Оконный проём типа 4: прямоугольный оконный проём четвертого этажа, поставленный на ступенчатую подоконную полку и дополненный прямоугольной подоконной нишей	 Фото 5. Оконный проём типа 4. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5.		Оконный проём типа 5: оконный проём цокольного этажа с клинчатой перемычкой, дополненный прямоугольной подоконной нишей	 Фото 6. Оконный проём типа 5. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6.		Оконный проём типа 6: оконный проём первого этажа с клинчатой перемычкой, дополненный плоским наличником в виде буквы «П» и поставленный на прямоугольную филенку	 Фото 7. Оконный проём типа 6. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.7.		Оконный проём типа 7: оконный проём второго этажа с клинчатой перемычкой, дополненный рамочным профилированным наличником с прямоугольными ушками по бокам и замковым камнем	 Фото 8. Оконный проём типа 7. Фотосъемка 2020 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8.		Оконный проём типа 8: прямоугольный оконный проём над вторым этажом в прямоугольной нише	 Фото 9. Оконный проём типа 8. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9.		Оконный проём типа 9: оконный проём второго этажа с арочной перемычкой с наличником в виде широкого профилированного архивольта	 Фото 10. Оконный проём типа 9. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10.		Оконный проём типа 10: оконный проём второго этажа с арочной перемычкой с наличником в виде широкого профилированного архивольта	 Фото 11. Оконный проём типа 10. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11.		Карниз типа 1: ступенчатый подоконный карниз второго этажа	 Фото 12. Ступенчатый подоконный карниз второго этажа. Фотосъемка 2020 г.
4.1.12.		Облегченный антаблемент третьего этажа, поддерживаемый лопатками	 Фото 13. Облегченный антаблемент третьего этажа, поддерживаемый лопатками. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13.		Антаблемент типа 1: антаблемент, венчающий фасад, состоящий из архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза, поддерживаемого волютами	  Фото 14, 15. Антаблемент типа 1. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14.		Антаблемент типа 2: антаблемент, венчающий фасад, состоящий из архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза	 Фото 16. Антаблемент типа 2. Фотосъемка 2020 г.
4.1.15.		Карниз типа 2: ступенчатый карниз третьего этажа	 Фото 17. Ступенчатый карниз третьего этажа. Фотосъемка 2020 г.
4.1.16.		Карниз типа 3: ступенчатый карниз второго этажа домовой церкви	 Фото 18. Ступенчатый карниз третьего этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.17.		Карниз типа 4: ступенчатый карниз с поясом дентикул второго этажа домовой церкви	 Фото 19. Ступенчатый карниз с поясом дентикул второго этажа домовой церкви. Фотосъемка 2020 г.
4.1.18.		Карниз типа 5: ступенчатый венчающий карниз домовой церкви	 Фото 20. Ступенчатый венчающий карниз домовой церкви. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.19.		Лопатка, опирающаяся на ступенчатый подоконный карниз второго этажа и поддерживающая облегченный антаблемент третьего этажа	 Фото 21. Лопатка, опирающаяся на ступенчатый подоконный карниз второго этажа и поддерживающая облегченный антаблемент третьего этажа. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.20.		Пилястра типа 1: рустованные спаренные пилястры, идущие от цоколя до промежуточного карниза, имеющие общие профилированные базы	 Фото 22. Рустованные спаренные пилястры, идущие от цоколя до промежуточного карниза, имеющие общие профилированные базы. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.21.		Неглубокий руст первого этажа	 Фото 23. Неглубокий руст первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.			Западный фасад
4.2.1.		Шестнадцать оконных проемов первого этажа типа 1	 Фото 24. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.
4.2.2.		Девятнадцать оконных проемов второго этажа типа 2	 Фото 25. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3.		Девятнадцать оконных проемов третьего этажа типа 3	 Фото 26. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.
4.2.4.		Девятнадцать оконных проемов четвертого этажа типа 4	 Фото 27. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5.		Ступенчатый подоконный карниз второго этажа	 Фото 28. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.
4.2.6.		Облегченный антаблемент третьего этажа, поддерживаемый лопатками	
4.2.7.		Антаблемент типа 1	
4.2.8.		Двадцать две лопатки, опирающиеся на ступенчатый подоконный карниз второго этажа и поддерживающие облегченный антаблемент третьего этажа	 Фото 29. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9.		Неглубокий руст первого этажа	 Фото 30. Западный фасад. Фотосъемка 2013 г.
4.2.10.		Ризалит центральной входной группы с тремя прямоугольными дверными проёмами. Ризалит увенчан карнизом большого выноса и полками разной ширины, мелким декоративным орнаментом и двумя узкими гладкими одиночными фризами	 Фото 31. Ризалит центральной входной группы. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11		Аттик в виде плиты с барельефом с изображением свитка, глобуса и раскрытой книги – по центру, кубков, закрытых книг, лавровой и дубовой ветви, завитков и зубчиков – по флангам	 Фото 32. Аттик в виде плиты с барельефом. Фотосъемка 2020 г.
4.2.12		Четыре аттиковых столбика	 Фото 33. Аттиковый столбик. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Южный фасад		
4.3.1.		Семнадцать оконных проемов первого этажа типа 1	 Фото 34. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2.		Восемнадцать оконных проемов второго этажа типа 2	 Фото 35. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3.		Восемнадцать оконных проемов третьего этажа типа 3	 Фото 36. Южный фасад. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4.		Восемнадцать оконных проемов четвертого этажа типа 4	 Фото 37. Южный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.5.		Ступенчатый подоконный карниз второго этажа	
4.3.6.		Облегченный антаблемент третьего этажа, поддерживаемый лопатками	
4.3.7.		Антаблемент типа 1	

Фото 38. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8.		Девятнадцать лопаток, опирающихся на ступенчатый подоконный карниз второго этажа и поддерживающих облегченный антаблемент третьего этажа	 Фото 39. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9.		Неглубокий руст первого этажа	 Фото 40. Южный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 41. Южный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10.		Дверной проем, обрамленный широким профилированным наличником, с расположенным над ним сандриком в виде профилированного карниза с большим выступом и мелкими обломами	 Фото 42. Дверной проем, обрамленный широким профилированным наличником, с расположенным над ним сандриком в виде профилированного карниза с большим выступом и мелкими обломами. Фотосъемка 2020 г.
4.3.11.		Три аттиковых столбика	 Фото 43. Аттиковый столбик. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12.		Пять оконных проемов цокольного этажа типа 5	 Фото 44. Южный фасад. Фотосъемка 2020 г.
4.3.13.		Пять оконных проемов первого этажа типа 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.14.		Три оконных проема второго этажа типа 7	
4.3.15.		Три оконных проема над вторым этажом типа 8	
4.3.16.		Два оконных проема второго этажа типа 9	
4.3.17.		Один оконный проем второго этажа типа 10	



Фото 45. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.18.		Карниз типа 3	
4.3.19.		Карниз типа 4	
4.3.20.		Семь прямоугольных ширинок аттикового пояса	
4.3.21.		Две главы, состоящие из полуциркульных ступенчатых оснований, восьмиугольных барабанов и луковичных куполов с крестами	



Фото 46. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.22.		Шесть прямоугольных филенок под оконными проемами второго этажа	
4.3.23.		Лучковая перемычка сквозного проезда	
4.3.24.		Две ниши с наличниками в виде буквы П	
4.3.25.		Профилированный карниз второго этажа	
4.3.26.		Карниз типа 5	
4.3.27		Четыре пилястры типа 1	




Фото 47. Южный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.28.		Ступенчатый карниз, поддерживающий сложную люкарну	
4.3.29.		Треугольный фронтон, поставленный на ступенчатый профилированный карниз	
4.3.30.		Один арочный оконный проем люкарны	
4.3.31.		Два полуарочных оконных проема люкарны	
4.3.32.		Две прямоугольные пилястры с углублениями, разделяющие оконные проемы люкарны	
4.3.33.		Две прямоугольные пилястры с углублениями, фланкирующие оконные проемы люкарны	
4.3.34.		Ступенчатый профилированный карниз люкарны	
4.3.35.		Крупные овальные волюты, фланкирующие люкарну	








Фото 48. Южный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Восточный фасад		
4.4.1.		Один заложенный прямоугольный оконный проем	 Фото 49. Восточный фасад. Фотосъемка 2013 г.
4.4.2.		Семь прямоугольных оконных проемов первого этажа и лестничной клетки типа 1	
4.4.3.		Пять прямоугольных оконных проемов второго этажа типа 2	
4.4.4.		Два прямоугольных оконных проема второго этажа типа 3	
4.4.5.		Семь прямоугольных оконных проемов третьего этажа и лестничной клетки типа 3	
4.4.6.		Семь прямоугольных оконных проемов четвертого этажа типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7.		Два прямоугольных оконных проема первого этажа типа 1	 Фото 50. Восточный фасад. Фотосъемка 2020 г.
4.4.8.		Два прямоугольных оконных проема второго этажа типа 2	
4.4.9.		Два прямоугольных оконных проема третьего этажа типа 3	
4.4.10.		Два прямоугольных оконных проема четвертого этажа типа 3	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11.		Антаблемент типа 2	 Фото 51. Восточный фасад. Фотосъемка 2013 г.
4.4.12.		Ступенчатый карниз третьего этажа	
4.4.13.		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 52. Восточный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14.		Фронтон с венчающим карнизом	 Фото 53. Восточный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.15.		Один оконный проем первого этажа типа 6	
4.4.16.		Два оконных проема второго этажа типа 7	
4.4.17.		Два оконных проема второго этажа типа 9	
4.4.18.		Восемь прямоугольных ширинок аттикового пояса	

Фото 54. Восточный фасад. Съемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.19.		Четыре прямоугольные филенки под оконными проемами второго этажа	 Фото 55. Восточный фасад. Съемка 2020 г.
4.4.20.		Две прямоугольные ниши над оконными проемами второго этажа	
4.4.21.		Четыре пилястры типа 1	
4.4.22.		Карниз типа 3	
4.4.23.		Карниз типа 4	
4.4.24.		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.25.		Ступенчатый карниз, поддерживающий сложную люкарну	
4.4.26.		Треугольный фронтон, поставленный на ступенчатый профилированный карниз	
4.4.27.		Один арочный оконный проем люкарны	
4.4.28.		Две прямоугольные пилястры с углублениями, фланкирующие оконные проемы люкарны	
4.4.29.		Крупные овальные волюты, фланкирующие люкарну	




Фото 56. Восточный фасад. Съемка 2020 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.		Северный фасад	
4.5.1.		Два прямоугольных дверных проема	
4.5.2.		Три прямоугольных оконных проема первого этажа типа 1	
4.5.3.		Четыре прямоугольных оконных проема второго этажа типа 2	
4.5.4.		Один заложенный прямоугольный оконный проем второго этажа	
4.5.5.		Пять прямоугольных оконных проемов третьего этажа типа 3	
4.5.6		Пять прямоугольных оконных проемов четвертого этажа типа 3	

Фото 57. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.		Один заложенный оконный проем первого этажа, объединенный кессоном с оконным проемом второго этажа	 Фото 58, 59. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.
4.5.8.		Два прямоугольных оконных проема первого этажа типа 1, объединенных кессонами с оконными проемами второго этажа	
4.5.9.		Два частично заложенных прямоугольных проема первого этажа, объединенных кессонами с оконными проемами второго этажа	
4.5.10.		Пять прямоугольных оконных проемов второго этажа типа 2, объединенных кессонами с оконными проемами первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.11.		Пять прямоугольных оконных проемов третьего этажа типа 3	 Фото 60. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.
4.5.12.		Пять прямоугольных оконных проемов четвертого этажа типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.13.		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.5.14.		Два прямоугольных оконных проема первого этажа типа 1	
4.5.15.		Один прямоугольный оконный проем второго этажа типа 2	





Фото 61. Северный фасад. Фотосъемка 2013 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.16.		Один прямоугольный оконный проем третьего этажа типа 3	 Фото 62. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.
4.5.17.		Один прямоугольный оконный проем четвертого этажа типа 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.18.		Антаблемент второго этажа, состоящий из архитрава, гладкого фриза и ступенчатого карниза, с рядом сухариков	 Фото 63. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.
4.5.19.		Ступенчатый карниз третьего этажа	
4.5.20.		Антаблемент типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.21.		Ступенчатый карниз второго этажа	 Фото 64. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.22.		Ступенчатый подоконный карниз второго этажа	
4.5.23.		Облегченный антаблемент третьего этажа, поддерживаемый лопатками	
4.5.24.		Антаблемент типа 1	
4.5.25.		Две лопатки, опирающиеся на ступенчатый подоконный карниз второго этажа и поддерживающие облегченный антаблемент третьего этажа	




Фото 65. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.26.		Три оконных проема первого этажа с клинчатой перемычкой	
4.5.27.		Один оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой	
4.5.28.		Один оконный проем над вторым этажом типа 8	
4.5.29.		Два оконных проема второго этажа типа 9	
4.5.30.		Один оконный проем первого этажа типа 10	




Фото 66. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.31.		Две пилястры типа 1	
4.5.32.		Карниз типа 3	
4.5.33.		Карниз типа 4	



Фото 67. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.34.		Шесть прямоугольных ширинок аттикового пояса	
4.5.35.		Карниз типа 5	
4.5.36.		Ступенчатый карниз	
4.5.37.		Две главы, состоящие из полуциркульных ступенчатых оснований, восьмиугольных барабанов и луковичных куполов с крестами	
4.5.38.		Центральная глава, состоящая из восьмиугольного барабана и луковичного купола с крестом	





Фото 68. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.39.		Лучковая перемычка сквозного проезда	
4.5.40.		Две ниши с наличниками в виде буквы П	
4.5.41.		Один прямоугольный дверной проем первого этажа	
4.5.42.		Один прямоугольный оконный проем второго этажа с клинчатой перемычкой	
4.5.43.		Два прямоугольных оконных проема лестничной клетки с клинчатыми перемычками	
4.5.44.		Карниз типа 3	
4.5.45.		Карниз типа 4	




Фото 69. Северный фасад. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.	Внутренние помещения гимназии		
4.6.1.	Подвальный этаж	Коробовые своды помещений подвала	 Фрагмент плана подвального этажа. Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - проекции сводов


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 70. Внутренние помещения. Коробовые своды. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2	1 этаж	Арочные перемычки над дверными проемами первого этажа	 Фрагмент плана первого этажа. Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - конструкции 1954-1955 г. - поздние конструкции - закладки проемов - арочные перемычки над дверными проемами

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 71. Внутренние помещения. Циркульная перемычка над дверным проемом 1 этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3	1 этаж	Лучковая перемычка над дверным проемом первого этажа	 План подвального этажа. Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - конструкции 1954-1955 г. - поздние конструкции - закладки проемов - лучковая перемычка над дверным проемом

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 72. Внутренние помещения. Лучковая перемычка над дверным проемом 1 этажа. Фотосъемка 2020 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4	1 этаж	Тянутые профилированные карнизы в помещениях первого этажа	 План 1 этажа.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 73. Внутренние помещения. Тянутые профилированные карнизы в помещениях 1 этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5	1 этаж	Дверные проемы в виде ниш с арками и полуциркульные архивольты над дверными проемами, переходящие в наличники и соединенные в единый пояс с карнизом, проходящим в уровне пят арок	 Фото 74. Внутренние помещения. Дверные проемы в виде ниш с арками и полуциркульные архивольты над дверными проемами, переходящие в наличники и соединенные в единый пояс с карнизом. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6	1 этаж	Каннелированные круглые колонны на квадратном пьедестале с обрамлением прямоугольниками, базой – плинтом и капителью горшкообразной формы с декоративным орнаментом из листьев аканта	  Фото 75, 76. Внутренние помещения. Каннелированные круглые колонны на квадратном пьедестале с обрамлением прямоугольниками, базой – плинтом и капителью горшкообразной формы с декоративным орнаментом из листьев аканта. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7	2 этаж	Арочная перемычка с узким наличником–валиком над дверным проемом второго этажа	 Фото 77. Внутренние помещения. Арочная перемычка с узким наличником–валиком над дверным проемом второго этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8	3 этаж	Десять розеток в виде фаса автомобильной покрышки, увенчанных пятиконечными звездами и растительными гирляндами	   Фото 78, 79, 80. Внутренние помещения. Десять розеток в виде фаса автомобильной покрышки, увенчанных пятиконечными звездами и растительными гирляндами. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.9	3 этаж	Десять пар декорированных консолей-завитков	   Фото 81, 82, 83. Внутренние помещения. Десять пар декорированных консолей-завитков. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.10	3 этаж	Ложный оконный проем-обрамление в виде валика с ритмичным рельефным рисунком, завершающийся полуциркульной аркой	 Фото 84. Внутренние помещения. Ложный оконный проем-обрамление в виде валика с ритмичным рельефным рисунком, завершающийся полуциркульной аркой. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.11	3 этаж	Три дверных проема, по периметру обрамленные широким профилированным наличником с мелким декорированным орнаментом	 Фото 85. Внутренние помещения. Дверной проем, по периметру обрамленный широким профилированным наличником с мелким декорированным орнаментом. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.	Внутренние помещения домовой церкви		
4.7.1.	Подвал	Коробовые своды помещений подвала	 Фрагмент плана подвала Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - проекции распалубок и сводов


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 86. Внутренние помещения. Коробовые своды. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2.	1 этаж	Проем 1 этажа с лучковой перемычкой с тягами многоваликового профиля на откосах и круглой розеткой в центре перемычки, двумя нишами-конхами на откосах ниже пят перемычки; обрамление проема и ниш тянутыми наличниками с валиками	 Фрагмент плана 1 этажа Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - проем 1 этажа с лучковой перемычкой

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 87. Внутренние помещения. Проем 1 этажа с лучковой перемычкой с тягами многовалиkового профиля на откосах и круглой розеткой в центре перемычки, двумя нишами-конхами на откосах ниже пят перемычки; обрамление проема и ниш тянутыми наличниками с валиками. Фотосъемка 2020 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.3.	1 этаж	Тянутые профилированные карнизы в помещениях первого этажа	 Фрагмент плана 1 этажа Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - тянутые профилированные карнизы

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 88. Внутренние помещения. Тянутые профилированные карнизы в помещениях первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4.	1-3 этажи	Металлические косоуры лестницы, соединяющей первый – третий этажи с надписью «ДЕМИДОВА Н.Т.З.V МЦА 1875 ГОДА» и сводчатые перекрытия лестничных площадок по металлическим балкам	 Фрагмент плана 2 этажа Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - сводчатые перекрытия лестничных площадок по металлическим балкам - металлические косоуры лестницы

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	1-3 этажи	Металлические косоуры лестницы, соединяющей первый – третий этажи с надписью «ДЕМИДОВА Н.Т.З.V МЦА 1875 ГОДА»	 Фото 89. Внутренние помещения. Металлический косоур лестницы, соединяющей первый – третий этажи, с надписью «ДЕМИДОВА Н.Т.З.V МЦА 1875 ГОДА»

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	1-3 этажи	Сводчатые перекрытия лестничных площадок по металлическим балкам	 Фото 90. Внутренние помещения. Сводчатые перекрытия лестничных площадок по металлическим балкам

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.5.	2 этаж	Высокий цилиндрический свод	 Фрагмент плана 2 этажа Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - проекция высокого цилиндрического свода - три подпружные арки высокого цилиндрического свода




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.6.		Подпружная арка высокого цилиндрического свода	
4.7.7.		Обрамление узкими профильными тягами угловых линий подпружной арки	
4.7.8.		Обрамление узкими профильными тягами внутренней поверхности подпружной арки	
4.7.9.		Три круглые розетки на внутренней поверхности подпружной арки, обрамленные узкими профильными тягами	


Фото 91. Внутренние помещения. Фотография 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.10.	2 этаж	Надоконные цилиндрические своды; распалубки, образованные пересечением высокого цилиндрического свода	 Фрагмент плана 2 этажа Условные обозначения: - капитальные стены до 1954 г. - поздние конструкции - закладки проемов - проекции сводов и распалубок

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
	2 этаж	Надоконный цилиндрический свод, обрамление распалубки свода узкими профилированными тягами с барочным орнаментом над верхней точкой и небольшим кронштейном в виде завитков-волют с листом аканта на фронтальной поверхности и шишкой у основания в нижней точке	 Фото 92. Внутренние помещения. Надоконный цилиндрический свод с распалубкой. Фотография 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.11.	2 этаж	Узорчатое тянутое обрамление с растительным орнаментом по четырем углам	 Фото 93. Внутренние помещения. Узорчатое тянутое обрамление с растительным орнаментом по четырем углам. Фотография 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.12.	2 этаж	Обрамление оконных проемов второго этажа с арочной перемычкой узкими наличниками с валиками и выкружками и небольшим барочным орнаментом	 Фото 94. Внутренние помещения. Обрамление оконных проемов с арочной перемычкой узкими наличниками с валиками и выкружками и небольшим барочным орнаментом. Фотография 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.13.	2 этаж	Обрамление прямоугольных оконных проемов второго этажа узкими наличниками с валиками и выкружками	 Фото 95. Внутренние помещения. Обрамление прямоугольных оконных проемов второго этажа узкими наличниками с валиками и выкружками. Фотография 2020 г.


*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.


Приложение

к предмету охраны

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Схема фотофиксации подвального этажа



Номер схемы	Схема
2	Схема фотофиксации первого этажа 

Номер схемы	Схема
3	Схема фотофиксации второго этажа 

Номер схемы	Схема
4	Схема фотофиксации третьего этажа 