



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

18.12.2019

№ 14

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание присутственных мест», входящего в
состав объекта культурного наследия регионального значения
«Архитектурный комплекс»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3.1.1.9 Положения об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденного постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание присутственных мест», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, пр-д Динамовский, д. 2, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный комплекс», управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание присутственных мест», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, Первомайский район, пр-д Динамовский, д. 2, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Архитектурный комплекс» (далее – Объект). Прилагается.

2. Признать утратившим силу решение департамента культуры Кировской области от 25.06.2013 № 271 «Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Архитектурный комплекс: 2 здания присутственных мест».

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>).

Начальник управления



М.В. Ус

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области


от 18.12.2019 № 14


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)


**народов Российской Федерации регионального значения «Здание присутственных мест», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, Первомайский район, пр–д Динамовский, д. 2, входящего в состав объекта
культурного наследия регионального значения «Архитектурный комплекс» (далее – предмет охраны)**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение Объекта в историческом центре города, на крутом берегу реки Вятки. С запада, севера и северо-востока объект окружает городской парк «Александровский сад». С юга от Объекта находятся постройки Спасо-Преображенского монастыря	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный с подвалом и антресольным этажом Объект, Г-образный в плане, условно состоит из следующих объёмов: 1. Западное крыло. 2. Южное крыло	 Условные обозначения: ■ капитальные стены первоначального периода строительства

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная система	Здание из красного глиняного кирпича, крыша двухскатная с вальмой на западном торце. Перекрытие подвала и части помещений первого этажа - кирпичные своды. Капитальные стены первоначального периода строительства	План подвального этажа  Условные обозначения: ■ капитальные стены первоначального периода строительства План подвального этажа. Капитальные стены первоначального периода строительства

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			План первого этажа  Условные обозначения: капитальные стены первоначального периода строительства План первого этажа. Капитальные стены первоначального периода строительства

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			План второго этажа  Условные обозначения: капитальные стены первоначального периода строительства План второго этажа. Капитальные стены первоначального периода строительства

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			План антресольного этажа  Условные обозначения: капитальные стены первоначального периода строительства План антресольного этажа. Капитальные стены первоначального периода строительства


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки кирпичных стен по фасадам – штукатурка, обмазка	 Фото 1. Вид с улицы. Фотосъемка 2012 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.	Общие элементы		
4.1.1.		Оконный проём тип 1: проём первого этажа, обрамлённый ушастым рамочным наличником с замковым камнем	 Фото 2. Оконный проём тип 1. Фотосъемка 2019 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		Оконный проём тип 2: проём первого этажа, обрамлённый рамочным наличником с подоконной плитой и филёнкой, объединенный в кассету с оконным проёмом второго этажа тип 4	 Фото 3. Оконный проём тип 2. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3.		Оконный проём тип 3: проём второго этажа, обрамлённый ушастым профилированным рамочным наличником с замковым камнем	 Фото 4. Оконный проём тип 3. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Оконный проём тип 4: проём второго этажа, обрамлённый профилированным рамочным наличником, объединенный в кассету с оконным проёмом первого этажа тип 2	 Фото 5. Оконный проём тип 4. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.	Восточный фасад		
4.2.1.	Западное крыло		
4.2.1.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.2.1.2.		Четыре квадратных оконных проёма антресоли. Оконные проёмы прорезают развитой карниз, венчающий фасад	
4.2.1.3.		Четыре оконных проёма второго этажа тип 4	
4.2.1.4.		Один ложный оконный проём второго этажа тип 4	
4.2.1.5.		Четыре оконных проёма первого этажа тип 2	
			Фото 6. Западное крыло. Восточный фасад. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.1.6.		Один ложный оконный проём первого этажа тип 2	
4.2.1.7.		Прямоугольные оконные проёмы подвала	
4.2.1.8.		Пять квадратных филёнчатых ниш, расположенных в уровне между первым и вторым этажами	Фото 7. Западное крыло. Восточный фасад. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2.			Южное крыло
4.2.2.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.2.2.2.		Десять оконных проёмов второго этажа тип 4	 Фото 8. Южное крыло. Восточный фасад. Фотосъемка 2008 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2.3.		Девять оконных проёмов первого этажа тип 2	 Фото 9. Южное крыло. Восточный фасад. Фотосъемка 2008 г.
4.2.2.4.		Один ложный оконный проём первого этажа тип 2	
4.2.2.5.		Десять оконных проёмов второго этажа тип 3	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2.6.		Восемь оконных проёмов первого этажа тип 1	 4.2.2.1 4.2.2.7 4.2.2.8
4.2.2.7.		Двадцать квадратных филёнчатых ниш, расположенные в уровне между первым и вторым этажами	

Фото 10. Южное крыло. Восточный фасад.
Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2.8.		Прямоугольные оконные проёмы подвала	
4.2.2.9.		Прямоугольный проём первого этажа	Фото 11. Южное крыло. Восточный фасад. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Северный фасад		
4.3.1.	Западное крыло		
4.3.1.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.3.1.2.		Тринадцать квадратных оконных проёмов антресоли. Оконные проёмы прорезают развитой карниз, венчающий фасад	
4.3.1.3.		Восемь оконных проёмов второго этажа тип 3	
4.3.1.4.		Восемь оконных проёмов первого этажа тип 1	

Фото 12. Западное крыло. Северный фасад.
Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.1.5.		Пять оконных проёмов второго этажа тип 4	
4.3.1.6.		Пять оконных проёмов первого этажа тип 2	
4.3.1.7.		Девять квадратных филёнчатых ниш, расположенных в уровне между первым и вторым этажами	
4.3.1.8.		Четыре квадратные филёнчатые ниши с общей верхней гранью, расположенные в уровне между первым и вторым этажами	

Фото 13. Западное крыло. Северный фасад.
Фотосъемка 2011 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.1.9.		Прямоугольные оконные проёмы подвала	 Фото 14. Западное крыло. Северный фасад. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Западный фасад		
4.4.1.	Западное крыло		
4.4.1.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.4.1.2.		Четыре квадратных оконных проёма антресоли. Оконные проёмы прорезают развитой карниз, венчающий фасад	
4.4.1.3.		Пять ложных оконных проёмов второго этажа тип 3	
4.4.1.4.		Ложные прямоугольные оконные проёмы первого этажа тип 1	
4.4.1.5.		Оконные проёмы первого этажа тип 1	
4.4.1.6.		Пять квадратных филёнчатых ниш, расположенных в уровне между первым и вторым этажами	

Фото 15. Западное крыло. Западный фасад.
Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2.	Южное крыло		
4.4.2.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.4.2.2.		Одиннадцать квадратных оконных проёма антресоли. Оконные проёмы прорезают развитой карниз, венчающий фасад	
4.4.2.3.		Восемь ложных квадратных оконных проёма антресоли. Ложные оконные проёмы прорезают развитой карниз, венчающий фасад	
4.4.2.4.		Восемь оконных проёмов второго этажа тип 4	
4.4.2.5.		Восемь оконных проёмов первого этажа тип 2	
4.4.2.6.		Семь оконных проёмов второго этажа тип 3	

Фото 16. Западное крыло. Западный фасад. Фотосъёмка 1993 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2.7.		Шесть оконных проёмов первого этажа тип 1	 4.4.2.4 4.4.2.6 4.4.2.4 4.4.2.8 4.4.2.5 4.4.2.7 4.4.2.5
4.4.2.8.		Один прямоугольный дверной проём первого этажа	
4.4.2.9.		Четырнадцать квадратных филёнчатых ниш, расположенных в уровне между первым и вторым этажами	
4.4.2.10		Одна широкая квадратная филёнчатая ниша, расположенная в уровне между первым и вторым этажами	
4.4.2.11.		Два лучковых оконных проёма первого этажа	

Фото 17. Западное крыло. Западный фасад. Фотосъемка 1993 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2.12.		Один лучковый дверной проём первого этажа	 Фото 18. Западное крыло. Западный фасад. Фотосъемка 2019 г.
4.4.2.13.		Два прямоугольных оконных проёма	
4.4.2.14.		Прямоугольные оконные проёмы подвала	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Южный фасад		
4.5.1.	Южное крыло		
4.5.1.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.5.1.2.		Шесть ложных оконных проёмов второго этажа тип 3	
4.5.1.3.		Ложные оконные проёмы первого этажа тип 1	
4.5.1.4.		Прямоугольные проёмы первого этажа тип 1	
4.5.1.5.		Шесть квадратных филёнчатых ниш, расположенных в уровне между первым и вторым этажами	
			

Фото 19. Южное крыло. Южный фасад. Фотосъемка 2019 г.

Фото 20. Южное крыло. Южный фасад. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2.	Западное крыло		
4.5.2.1.		Развитой карниз, венчающий фасад	
4.5.2.2.		Восемь квадратных оконных проёмов антресоли. Оконные проёмы прорезают развитой карниз, венчающий фасад	
4.5.2.3.		Восемь оконных проёмов второго этажа тип 4	
4.5.2.4.		Один оконный проём второго этажа тип 3	

4.5.2.1

4.5.2.6

4.5.2.5

Кабинет
физического восстановления
по ул. Мухоморова, 120А, 100%

Фото 21. Западное крыло. Южный фасад.
Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2.5.		Семь оконных проёмов первого этажа тип 2	
4.5.2.6.		Девять квадратных филёнчатых ниш, расположенных в уровне между первым и вторым этажами	
4.5.2.7.		Прямоугольные оконные проёмы подвала	4.5.2.2 4.5.2.3 4.5.2.4 4.5.2.7 Фото 22. Западное крыло. Южный фасад. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2.8.		Один прямоугольный оконный проём первого этажа	 4.5.2.9 4.5.2.8
4.5.2.9		Один прямоугольный дверной проём первого этажа	

Фото 23. Западное крыло. Южный фасад.
Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.			Внутренние помещения
4.6.1.		Конструкция лестницы: марши с площадками между подвальным, первым и вторым этажами; центральный столб.	 Фото 24. Внутренние помещения. Лестница. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 25. Внутренние помещения. Лестница. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			План первого этажа  4.6.1 Условные обозначения: ■ капитальные стены первоначального периода строительства План первого этажа. Расположение лестницы.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		Своды помещений первого этажа.	 Фото 26. Внутренние помещения. Своды помещений первого этажа. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 27. Внутренние помещения. Своды помещений первого этажа. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Внутренние помещения. Своды помещений первого этажа. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 29. Внутренние помещения. Своды помещений первого этажа. Фотосъемка 2011

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			План первого этажа  Условные обозначения: ■ капитальные стены первоначального периода строительства План первого этажа. Расположение сводов.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Своды помещений подвала.	 Фото 30. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 31. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 32. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 33. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 34. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 35. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 36. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 37. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 38. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 39. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 40. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 41. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 42. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 43. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 44. Внутренние помещения. Своды помещений подвала. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<i>План подвального этажа</i>  капитальные стены первоначального периода строительства

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План фотофиксации первого этажа М 1:100  Условные обозначения: Капитальные стены  - первоначального периода строительства

Номер схемы	Схема
2	План фотофиксации подвального этажа М 1:100  Условные обозначения: Капитальные стены  - первоначального периода строительства