



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

06.04.2016

№ 32

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 12-а**


В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Обществом с ограниченной ответственностью «Асгард» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 12-а, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 12-а, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить

на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



А.Ю. Грачев

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области

от 06.04.2026 № 32


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
федерального значения «Дом Машковцева», расположенного по адресу:
Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 12-а


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение объекта культурного наследия, расположенного по красной линии застройки южной стороны улицы Спасской в г. Кирове Кировской области	 Схема местоположения объекта культурного наследия


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Объект культурного наследия состоит из трех объемов: основной объем – прямоугольный в плане, двухэтажный с подвалом и антресольным этажом; юго-западный объем – прямоугольный в плане, двухэтажный с подвалом и антресольным этажом, пониженный в уровне конька крыши; объем входной группы – расположенный с северо-западной стороны, двухэтажный с подвалом, прямоугольный в плане, пониженный	 Фото 1. Вид объекта культурного наследия с северо-запада со стороны ул. Спасской. Фото 2024 г.  Фото 2. Вид объекта культурного наследия с северо-востока со стороны ул. Спасской. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Фото 3. Вид объекта культурного наследия с юго-востока со стороны дворовой территории. Фото 2024 г. Фото 4. Вид объекта культурного наследия с юго-запада со стороны дворовой территории. Фото 2024

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивные решения	Капитальные стены – из красного полнотелого керамического кирпича; вальмовая крыша – с металлическим фальцевым покрытием; тип конструкций кровли – деревянная стропильная система; сомкнутые и цилиндрические своды перекрытия подвала – из керамического кирпича; цилиндрические своды перекрытий лестничных площадок и маршей лестничной клетки – из керамического кирпича	 План подвала

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План 2 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 План 3 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Фото 5. Подвал. Цилиндрический свод. Фото 2024 г. Фото 6. Подвал. Цилиндрический свод. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 7. Подвал. Крестовый свод. Фото 2024 г.  Фото 8. Лестничная клетка. Цилиндрические своды. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественные решения	Тип отделки фасадов объекта культурного наследия – оштукатуренная и окрашенная поверхность кирпичной кладки, штукатурный и лепной окрашенный декор	


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Северный фасад	
4.1.1	Основной объем, юго-западный объем и объем входной группы	Трехчастная в 13 световых осей симметричная композиция основного объема фасада с пристроенным с западной стороны разновысотным пониженным объемом, состоящим из дворового юго-западного объема и пониженного двухэтажного объема входной группы в 1 световую ось дверного проема с северо-западной стороны	 Фото 9. Северный фасад объекта культурного наследия. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2	Основной объем	Центральный ризалит в 5 световых осей	 Фото 10. Северный фасад объекта культурного наследия, центральный ризалит. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3	Основной объем	13 прямоугольных оконных проемов первого этажа	
4.1.4		13 прямоугольных оконных проемов второго этажа	
4.1.5	Объем входной группы	Прямоугольный дверной проем	

Фото 9. Северный фасад объекта культурного наследия.
Оконные и дверной проемы.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6	Основной объем, объем входной группы	Выступающий цоколь	 Фото 2. Северный фасад объекта культурного наследия. Выступающий цоколь. Фото 2024 г.
4.1.7	Основной объем	Выступающий цоколь центрального ризалита с профилированным поясом	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8	Основной объем	Профилированный антаблемент центрального ризалита, состоящий из профилированного архитрава, фриза с прямоугольными и квадратными филенками с рельефами и профилированного венчающего карниза с модульонами	 Фото 11. Северный фасад объекта культурного наследия. Антаблемент ризалита. Фото XX в.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.9	Основной объем	Профилированный антаблемент боковых фрагментов основного объема, состоящий из профилированного архитрава, фриза с прямоугольными филенками и квадратными филенками с рельефами, профилированного венчающего карниза с сухариками	 4.1.9 Фото 12. Северный фасад объекта культурного наследия. Антаблемент основного объема. Фото XX в.
4.1.10	Объем входной группы	Местоположение, высотные отметки антаблемента входной группы	 4.1.10 Фото 13. Северный фасад объекта культурного наследия. Антаблемент объема входной группы. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.11	Юго-западный объем	Профилированный карниз с сухариками	 Фрагмент северного фасада

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.12	Основной объем	Шестипилястровый портик центрального ризалита с плоскими пилястрами, имеющими профилированные базы и рельефные капители композитного ордера	 Фото 10. Северный фасад объекта культурного наследия. Портик центрального ризалита основного объема. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 14. Северный фасад объекта культурного наследия. Капитель пилястры портика центрального ризалита основного объема. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.13	Объем входной группы	Двухпилястровый портик объема входной группы, включающий две плоские пилястры с профилированными капителями тосканского ордера и профилированными базами с дополнительными профилированными поясками, расположенными с отступом вверх по вертикали	 Фото 15. Северный фасад объекта культурного наследия. Объем входной группы с портиком. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.14	Основной объем	8 вертикальных прямоугольных ниш боковых фрагментов фасада, объединяющих оконные проемы первого и второго этажей, с прямоугольными филенками под окнами первого этажа и прямоугольными филенками с рельефными гирляндами над окнами второго этажа, завершенных в верхней части профилированными сандриками-полочками	 Фото 16. Северный фасад объекта культурного наследия. Вертикальные ниши фасада. Фото XX в.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.15	Основной объем	5 арочных ниш оконных проемов второго этажа центрального ризалита с рельефными рокайлями	 Фото 10. Северный фасад объекта культурного наследия. Арочные ниши оконных проемов второго этажа центрального ризалита основного объема. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.16	Основной объем	13 прямоугольных междуэтажных филенок с рельефами, расположенных в осях оконных проемов над окнами первого этажа	 Фото 17. Северный фасад объекта культурного наследия. Филенки с рельефами. Фото 2024 г.
4.1.17		13 квадратных междуэтажных филенок с рельефами, расположенных в осях оконных проемов под окнами второго этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.18	Объем входной группы	Ниша с установленной в ней скульптурой гимназиста в полный рост – местоположение и горизонтальный габарит	 Фото 15. Северный фасад объекта культурного наследия. Ниша со скульптурой. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Восточный фасад	
4.2.1	Основной объем	Композиция фасада в восемь световых осей со сгруппированными в трехчастную композицию по принципу палладианского окна проемами в осях 4 – 6	 Фото 18. Восточный фасад объекта культурного наследия. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.2	Основной объем	5 прямоугольных оконных проемов цоколя	
4.2.3		8 прямоугольных оконных проемов первого этажа	
4.2.4		8 прямоугольных оконных проемов второго этажа	
4.2.5		8 прямоугольных оконных проемов антресольного этажа	
			Фото 18. Восточный фасад объекта культурного наследия. Окна. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6	Основной объем	2 прямоугольных дверных проема	 Восточный фасад объекта культурного наследия
4.2.7		Выступающий цоколь	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8	Основной объем	Профилированный антаблемент, состоящий из профилированного архитрава, фриза с прямоугольными филенками и квадратными филенками с рельефами, профилированного венчающего карниза с сухариками	 Фото 19. Восточный фасад объекта культурного наследия. Профилированный антаблемент. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9	Основной объем	8 вертикальных прямоугольных ниш, объединяющих оконные проемы первого и второго этажей, с прямоугольными филенками под окнами первого этажа и прямоугольными филенками с рельефными гирляндами над окнами второго этажа, завершенных в верхней части профилированными сандриками- полочками	
4.2.10		6 прямоугольных междуэтажных филенок с рельефами, расположенных в осях оконных проемов над проемами первого этажа	
4.2.11		8 квадратных междуэтажных филенок с рельефами, расположенных в осях оконных проемов под окнами второго этажа	

Фото 20. Детали восточного фасада объекта культурного наследия. Ниши и филенки.
Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.12	Основной объем	2 прямоугольные междуэтажные филенки, расположенные в осях оконных проемов над проемами первого этажа	 Восточный фасад объекта культурного наследия  Фото 21. Восточный фасад объекта культурного наследия. Филенки. Фото XX в.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3	Южный фасад		
4.3.1	Основной объем, юго-западный объем и объем входной группы	Двухчастная композиция фасада в 15 световых осях: 2 световые оси пониженного юго-западного объема и 13 световых осей основного объема	 Фото 22. Южный фасад объекта культурного наследия. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2	Основной объем, юго-западный объем	14 прямоугольных оконных проемов цоколя	
4.3.3		15 прямоугольных оконных проемов первого этажа	
4.3.4		15 прямоугольных оконных проемов второго этажа	
4.3.5		15 прямоугольных оконных проемов антресольного этажа	
			Фото 22. Южный фасад объекта культурного наследия. Оконные проемы. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6	Основной объем, юго-западный объем	Выступающий цоколь	 Фото 23. Детали южного фасада объекта культурного наследия. Цоколь основного и юго-западного объема, антаблемент основного объема. Фото 2024 г.
4.3.7	Основной объем	Профилированный антаблемент основного объема, состоящий из профилированного архитрава, гладкого фриза и профилированного венчающего карниза с сухариками	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8	Юго-западный объем	Профилированный карниз с сухариками	
4.3.9		Плоские угловые пилястры с капителями, представленными раскреповкой карниза	Фото 4. Южный фасад объекта культурного наследия. Карниз и угловые пилястры юго-западного объема. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.10	Основной объем	Вертикальные прямоугольные ниши, объединяющие оконные проемы первого и второго этажей, с прямоугольными филенками под окнами первого этажа и над окнами второго этажа, завершенные в верхней части профилированными сандриками- полочками	
4.3.11		13 прямоугольных филенок, расположенных над оконными проемами первого этажа	
4.3.12		13 квадратных филенок с квадратными профилированными накладками, расположенных под оконными проемами второго этажа	

Фото 23. Детали южного фасада объекта культурного наследия. Ниши и филенки.
Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.13	Юго-западный объем	2 прямоугольные филенки под окнами первого этажа	 Фото 4. Южный фасад объекта культурного наследия. Подоконные филенки юго-западного объема. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4	Западный фасад		
4.4.1	Основной объем, юго-западный объем и объем входной группы	Трехчастная композиция фасада, включающего фасад основного объема, фасад пониженного в уровне конька крыши юго-западного объема в 3 световые оси и фасад пониженного двухэтажного объема входной группы с северо-западной стороны в 1 световую ось	 Западный фасад объекта культурного наследия



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.2	Юго-западный объем, объем входной группы	4 прямоугольных оконных проема первого этажа	
4.4.3		3 прямоугольных оконных проема второго этажа	
4.4.4		4 прямоугольных оконных проема антресольного этажа	
4.4.5	Объем входной группы	1 прямоугольный дверной проем	
4.4.6	Юго-западный объем	1 оконный проем второго этажа с лучковой перемычкой	
			Западный фасад объекта культурного наследия

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.7	Юго-западный объем	Выступающий цоколь	 Западный фасад объекта культурного наследия
4.4.8	Объем входной группы	Профилированный венчающий карниз	



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9	Юго-западный объем	Профилированный венчающий карниз с сухариками	 Западный фасад объекта культурного наследия
4.4.10	Основной объем	Профилированный венчающий карниз с сухариками на угловых раскрепованных участках	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.11	Объем входной группы	1 вертикальная прямоугольная ниша, объединяющая оконные проемы первого и второго этажей, с прямоугольной филенкой с рельефной гирляндой над окном второго этажа, завершенная в верхней части профилированным сандриком-полочкой	
4.4.12		1 квадратная филенка с профилированной накладкой, расположенная под оконным проемом второго этажа	Западный фасад объекта культурного наследия 
4.4.13		1 прямоугольная филенка, расположенная над оконным проемом первого этажа	Фото 24. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия. Филенка. Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14	Юго-западный объем	3 прямоугольные филенки под окнами первого этажа	 Фото 25. Фрагмент западного фасада объекта культурного наследия. Прямоугольные филенки под окнами первого этажа Фото 2024 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Интерьеры	
4.5.1		Арочные проемы подвала и первого этажа – местоположение, конфигурация, габариты	 Арочные проемы на плане подвала  Арочные проемы на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Фото 26. Подвал. Арочный проем. Фото 2024 г. Фото 27. Первый этаж. Арочный проем. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2		Парадная лестница, оснащенная ограждением из профилированных балясин с профилированным поручнем – конструкция, местоположение	 Парадная лестница на плане первого этажа  Парадная лестница на плане второго этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Первый этаж. Парадная лестница. Фото 2024 г.  Фото 29. Второй этаж. Парадная лестница. Фото 2024 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3		лестница западного крыла в существующем помещении лестничной клетки – конструкция, местоположение	 Лестница западного крыла на плане подвала  Лестница западного крыла на плане первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Лестница западного крыла на плане второго этажа  Лестница западного крыла на плане третьего этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4		Прямоугольная в плане печь с профилированным карнизом, чугунным литым художественным рельефным наличником прямоугольного проема топки и чугунной литой орнаментированной облицовкой топки	 Печь на плане первого этажа


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 30, 31. Помещение первого этажа. Печь. Фото 2024 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.5		Прямоугольная ниша в помещении вестибюля с симметричной рельефной композицией из рокайля с двумя волютами	 Прямоугольная ниша в помещении вестибюля на плане первого этажа  Фото 32. Помещение вестибюля первого этажа. Ниша с рельефом. Фото 2024 г.


*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.


Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	Генеральный план  The diagram is a general plan of a site. A central rectangular area is outlined in red and labeled '12A'. Surrounding this area are various points marked with labels 'Т.ф.' followed by numbers. The labels are: Т.ф.1, Т.ф.9, Т.ф.10, Т.ф.14, Т.ф.11, Т.ф.2, Т.ф.12,16, Т.ф.21, Т.ф.17, Т.ф.13,15, Т.ф.24, Т.ф.25, Т.ф.18, Т.ф.23, Т.ф.3, Т.ф.22, Т.ф.4, Т.ф.19, Т.ф.20. The plan also shows a compass rose in the top left corner, a scale bar, and labels for surrounding streets: 'Спасека' and 'ул. Габоны'. A building labeled '27' is visible in the top right corner.

Номер схемы	Схема
2	Схема фотофиксации подвала  A north arrow symbol pointing upwards. The floor plan shows a rectangular basement layout. It includes several rooms: a large room on the top left, a room with a checkmark and 'Т.ф.5' in the top middle, a room with a checkmark and 'Т.ф.6' in the top right, a room with a checkmark and 'Т.ф.26' on the middle left, a central room with a square feature, and a room with a checkmark and 'Т.ф.7' on the middle right. There are also rooms with dashed lines indicating specific features or boundaries. The walls are shown with a hatched pattern, and there are small rectangular features along the top and bottom walls, possibly representing windows or doors.

Номер схемы	Схема
3	Схема фотофиксации 1-го этажа 

Номер схемы	Схема
4	Схема фотофиксации 2 этажа  The floor plan shows a rectangular building layout. At the top left, there is a north arrow pointing upwards. The plan is divided into several rooms of varying sizes. On the left side, there is a staircase labeled 'Т.ф.8'. On the right side, there is another staircase labeled 'Т.ф.29'. The rooms are separated by thick walls, and there are several doorways. The overall layout is symmetrical along a central vertical axis.