УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14.03.2022 № 19

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Владимиро-Богородицкая»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Владимиро-Богородицкая», расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Бурец, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Владимиро-Богородицкая»,

расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Бурец (далее – Объект) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления М.В. Ус

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области

от 14.03.2022 № 19

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Владимиро-Богородицкая»,
расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, с. Старый Бурец

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение Объекта на окраине села, в глубине участка по улице Полевая села Старый Бурец Малмыжского района Кировской области	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	Многообъёмный объект, состоящий из следующих объёмов: колокольни, тёплого храма, холодного храма, апсиды. Трёхярусная колокольня, первый и второй ярусы прямоугольные в плане, третий ярус восьмигранный. Колокольня завершается восьмигранным шатром с луковичной главкой. Тёплый храм прямоугольный в плане, одноэтажный. Холодный храм трёхсветный, восьмигранный барабан на кубе, увенчан куполом с восьмигранным барабаном с луковичной главкой. Апсида прямоугольная в плане, одноэтажная	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная система	Основные конструкции здания: фундаменты ленточные бутовые; капитальные стены первоначального периода строительства – кирпичные; полы опочные; тип покрытия кровли – металлическое покрытие по дощатой обрешётке; перекрытия сводчатые	 - капитальные стены первоначального периода строительства План 1 этажа. Капитальные стены первоначального периода строительства

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно художественное решение	Тип отделки фасадов: известковая обмазка	 Фото 1. Вид с улицы Полевой. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.	Общие элементы		
4.1.1.		Оконный проём типа 1: прямоугольный проём, обрамлённый двухступенчатым рамочным наличником с перехватами, дополненный килевидным кокошником. Оконный проём закрыт фигурной решёткой	 Фото 2. Оконный проём типа 1. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		Оконный проём типа 2: прямоугольный проём, обрамлённый фигурным ушастым наличником с навершием в виде банта и гладкие полуколонки из лекального кирпича, перебитые двойным валиком, дополненный подоконной филёнкой. Оконный проём закрыт решёткой	Фото 3. Оконный проём типа 2. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3.		Оконный проём типа 3: лучковый проём в ступенчатой рамке фланкированной двумя полуколонками с перехватами и коническим навершием	Фото 4. Оконный проём типа 3. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.	Южный фасад		
4.2.1.		Один оконный проём типа 1	
4.2.2.		Ступенчатый карниз	
4.2.3.		Одна лопатка первого яруса и две пилястры второго яруса	
4.2.4.		Облегчённый антаблемент	
4.2.5.		Круглая люкарна с килевидным обрамлением	Фото 5. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6.		Круглая люкарна с килевидным обрамлением	 Фото 6. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.2.7.		Три арочных проёма обрамлённых наличниками с килевидным завершением	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.8.		Карниз	 Фото 7. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.2.9.		Восьмигранный шатёр	
4.2.10.		Луковичная главка на целиндрическом барабане	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.11.		Ступенчатый карниз	 Фото 8. Тёплый храм. Фотосъемка 2019 г.
4.2.12.		Две лопатки	
4.2.13.		Пять оконных проёмов типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.14.		Один оконный проём типа 1	 Фото 9. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.2.15.		Один оконный проём типа 1 дополненный подоконной филёнкой	
4.2.16.		Один прямоугольный дверной проём обрамлённый рамкой дополненной сандриком	
4.2.17.		Две сдвоенные пилястры, разной ширины	
4.2.18.		Многоступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.19.		Два оконных проёма типа 2	
4.2.20.		Киот в виде тондо	Фото 10. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.21.		Три оконных проёма типа 3	 Фото 11. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.2.22.		Пилястры	
4.2.23.		Многоступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.24.		Два арочных проёма	 Фото 12. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.2.25.		Ступенчатый карниз	
4.2.26.		Пилястры	
4.2.27.		Луковичная главка	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.28.		Металлическое заполнение дверного проёма	 Фото 13. Холодный храм. Металлическое заполнение дверного проёма. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.29.		Один оконный проём типа 1	 Фото 14. Апсида. Фотосъемка 2019 г.
4.2.30.		Ступенчатый карниз	
4.2.31.		Лопатка	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Восточный фасад		
4.3.1.		Один оконный проём типа 1	 Фото 15. Апсида. Фотосъемка 2019 г.
4.3.2.		Ступенчатый карниз	
4.3.3.		Две лопатки	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.4.		Многоступенчатый карниз	 Фото 16. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.3.5.		Пилястры	
4.3.6.		Квадратная ниша в ступенчатой рамке фланкированной двумя полуколонками с коническим навершием	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.7.		Ступенчатый карниз	 Фото 17. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.3.8.		Пилястры	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.9.		Облегчённый антаблемент	 Фото 18. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.3.10.		Пилястры	
4.3.11.		Три арочных проёма украшенных бровками образующими общую аркатуру над проёмами	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.12.		Арочный проём обрамлённый наличником с килевидным завершением	 Фото 19. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.3.13.		Карниз	
4.3.14.		Круглая люкарна с килевидным обрамлением	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.15.		Ступенчатый карниз	 Фото 20. Холодный храм. Тёплый храм. Фотосъемка 2019 г.
4.3.16.		Две лопатки	
4.3.17.		Четыре сдвоенные пилястры, разной ширины	
4.3.18.		Многоступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 21. Холодный храм. Тёплый храм. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Северный фасад		
4.4.1		Один оконный проём типа 1	 Фото 22. Апсида. Фотосъемка 2019 г.
4.4.2.		Ступенчатый карниз	
4.4.3.		Лопатка	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4.		Один оконный проём типа 1	 Фото 23. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.4.5.		Один оконный проём типа 1 дополненный подоконной филёнкой	
4.4.6.		Один прямоугольный дверной проём обрамлённый рамкой дополненной сандриком	
4.4.7.		Две сдвоенные пилястры, разной ширины	
4.4.8.		Многоступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.9.		Два оконных проёма типа 2	 Фото 24. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.4.10.		Киот в виде тондо	
4.4.11.		Три оконных проёма типа 3	
4.4.12.		Пилястры	
4.4.13.		Многоступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.14.		Два арочных проёма	 Фото 25. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.4.15.		Ступенчатый карниз	
4.4.16.		Пилястры	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.17.		Ступенчатый карниз	 Фото 26. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.4.18.		Две лопатки	
4.4.19.		Пять оконных проёмов типа 1	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.20.		Один оконный проём типа 1	 Фото 27. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.4.21.		Ступенчатый карниз	
4.4.22.		Одна лопатка первого яруса и две пилястры второго яруса	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.23.		Облегчённый антаблемент	 Фото 28. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.4.24.		Круглая люкарна с килевидныи обрамлением	
4.4.25.		Три арочных проёма украшенных бровками образующими общую аркатуру над проёмами	
4.4.26.		Три арочных проёма обрамлённых наличниками с килевидным завершением	
4.4.27.		Карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.	Западный фасад		
4.5.1.		Арочный дверной проём украшенный килевидным сандриком	 Фото 29. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.5.2.		Ступенчатый карниз	
4.5.3.		Две лопатки первого яруса и две пилястры второго яруса	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.		Облегчённый антаблемент	 Фото 30. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.5.5.		Три арочных проёма украшенных бровками образующими общую аркатуру над проёмами	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.6.		Круглая люкарна с килевидныи обрамлением	 Фото 31. Колокольня. Фотосъемка 2019 г.
4.5.7.		Арочный проём обрамлённый наличником с килевидным завершением	
4.5.8.		Карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.9.		Ступенчатый карниз	 Фото 32. Тёплый храм. Фотосъемка 2019 г.
4.5.10.		Две лопатки	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 33. Тёплый храм. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.11.		Ступенчатый карниз	 Фото 34. Холодный храм. Фотосъемка 2019 г.
4.5.12.		Пилястры	
4.5.13.		Один оконный проём типа 3	
4.5.14.		Пилястры	
4.5.15.		Многоступенчатый карниз	
4.5.16.		Две сдвоенные пилястры, разной ширины	
4.5.17.		Многоступенчатый карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.	Внутренние помещения		
4.6.1.		Деревянные дверные полотна входа в колокольню	 Фото 35. Колокольня. Деревянные дверные полотна входа в колокольню. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2.		Деревянные дверные полотна из колокольни в тёплый храм	 Фото 36. Колокольня. Деревянные дверные полотна из колокольни в тёплый храм. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3.		Деревянные дверные полотна на верхние ярусы колокольни	 Фото 37. Колокольня. Деревянные дверные полотна на верхние ярусы колокольни. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4.		Деревянное заполнение арочного проёма тёплого храма	Фото 38. Тёплый храм. Деревянное заполнение арочного проёма тёплого храма. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5.		Деревянные заполнения арочных проёмов тёплого храма	Фото 39,40. Тёплый храм. Деревянные заполнения арочных проёмов тёплого храма. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6.		Своды тёплого храма поддерживаемые пилястрами	 Фото 41. Тёплый храм. Своды тёплого храма. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.7.		Свод холодного храма	 Фото 42. Холодный храм. Свод холодного храма. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.8.		Иконостас холодного храма	Фото 43. Холодный храм. Иконостас холодного храма. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.	Прочие элементы		
4.7.1.		Центральные ворота	Фото 44. Ограда. Центральные ворота. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.2.		Столб ограды с металлической решёткой	Фото 45. Ограда. Столб ограды с металлической решёткой. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.3.		Калитка	Фото 46. Ограда. Калитка. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.7.4.		Калитка	Фото 47. Ограда. Калитка. Фотосъемка 2019 г.

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение

к предмету охраны

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема

Номер схемы	Схема
1	

Номер схемы	Схема
2