



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РЕШЕНИЕ

04.03.2026

№ 26

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жили, отбывая ссылку, социал-демократы (1901-1903 гг.): братья Спруде, Степанов, С.Д. Мавромати - из Риги; Аркадев из Нарвы; польские рабочие из Варшавы - А. Курковский и Томаш-Михалюк», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Елкина, д. 24

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жили, отбывая ссылку, социал-демократы (1901-1903 гг.): братья Спруде, Степанов, С.Д. Мавромати - из Риги; Аркадев из Нарвы; польские рабочие из Варшавы – А. Курковский и Томаш-Михалюк», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Елкина, д. 24,

управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором жили, отбывая ссылку, социал-демократы (1901-1903 гг.): братья Спруде, Степанов, С.Д. Мавромати - из Риги; Аркадев из Нарвы; польские рабочие из Варшавы – А. Курковский и Томаш-Михалюк», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум, ул. Елкина, д. 24, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления
государственной охраны
объектов культурного наследия
Кировской области



А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН


решением управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Кировской области
от 04.03.2026 № 26


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Дом, в котором жили, отбывая ссылку, социал-демократы (1901-1903 гг.): братья
Спруде, Степанов, С.Д. Мавромати - из Риги; Аркадев из Нарвы; польские рабочие из Варшавы -
А. Курковский и Томаш-Михалюк», расположенного по адресу: Кировская область, Уржумский район,
г. Уржум, ул. Елкина, д. 24

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	Местоположение объекта – по красной линии улицы Елкина в городе Уржуме Кировской области, вблизи перекрестка улиц Елкина и Дрелевского.	 Схема местоположения

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно- пространственная композиция	Однообъемный, прямоугольный в плане, двухэтажный объект	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	Основные конструкции здания: капитальные стены первого этажа первоначального периода строительства – из глиняного кирпича; капитальные стены второго этажа первоначального периода строительства – бревенчатые; полы – деревянные дощатые; крыша – скатная, чердачная; тип покрытия кровли – рядовое покрытие из кровельного железа по дощатой обрешетке; лестница – деревянная	 Условные обозначения:  - капитальные стены первоначального периода строительства План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения  - капитальные цели первоначального периода строительства План 2 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: первый этаж – в технике открытого кирпича; второй этаж – бревна без отделки	 Фото 1. Вид с ул. Елкина. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Оконный проем типа 1: лучковый оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным наличником с навершием, поставленный на подоконный карниз	 Фото 2. Оконный проем типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 3. Оконный проем типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		Оконный проем типа 2: лучковый оконный проем первого этажа, обрамленный рамочным наличником	 Фото 4. Оконный проем типа 2. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3		Оконный проем типа 3: прямоугольный оконный проем первого этажа с клинчатой перемычкой	 Фото 5. Оконный проем типа 3. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4		Оконный проем типа 4: прямоугольный оконный проем второго этажа	 Фото 6. Оконный проем типа 4. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.5		Подшивной карниз: дощатый карниз из профилированной доски	 Фото 7. Подшивной карниз. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.6		Ступенчатый карниз: многоступенчатый карниз, выполненный уступом кирпича	 Фото 8. Ступенчатый карниз. Фото 2019 г.
4.1.7		Подоконный карниз: простой карниз, выполненный уступом кирпича	 Фото 9. Подоконный карниз. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8		Пилястра типа 1: плоская пилястра с базой и ступенчатой капителью	 Фото 10,11,12. Пилястра типа 1, ступенчатая капитель, база. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Западный фасад	
4.2.1		Подшивной карниз	
4.2.2		Ступенчатый карниз	

Фото 13. Западный фасад. Вид с ул. Елкина.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Две пилястры типа 1	
4.2.4		Четыре оконных проема типа 1	
4.2.5		Четыре оконных проема типа 4	

Фото 14. Западный фасад. Вид с ул. Елкина.
Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.6		Мемориальная табличка с надписью: «Дом Симахина где жили политссыльные которых навещал Сергей Костриков 1901-1904 г.г.»	 Фото 15. Мемориальная табличка с надписью Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.7		Подоконный карниз	 Фото 16. Западный фасад. Вид с ул. Елкина. Фото 2019 г.
4.2.8		Кирпич с маркировкой	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 17. Западный фасад. Кирпич с маркировкой. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.9		Геодезический репер	 Фото 18,19. Западный фасад. Геодезический репер. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Северный фасад	
4.3.1		Подшивной карниз	
4.3.2		Ступенчатый карниз	Фото 20. Северный фасад. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Два оконных проема типа 2	
4.3.4		Два оконных проема типа 3	
4.3.5		Четыре оконных проема типа 4	

Фото 21. Северный фасад.
Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.6		Пилястра типа 1	 Фото 22. Северный фасад. Пилястра типа 1. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Южный фасад	
4.4.1		Подшивной карниз	4.4.2 4.4.1 
4.4.2		Ступенчатый карниз	
4.4.3		Подоконный карниз	4.4.3 Фото 23. Южный фасад. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.4		Два оконных проема типа 1	 4.4.6 4.4.7 4.4.5 4.4.4 4.4.8
4.4.5		Один ложный оконный проем типа 1	
4.4.6		Три оконных проема типа 4	
4.4.7		Один прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный простым наличником	
4.4.8		Пилястра типа 1	

Фото 24. Южный фасад.
Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Внутренние помещения	
4.5.1		Деревянные заполнения дверных проемов: коробка, наличники, филенчатые дверные полотна, дверные ручки	 Фото 25. Южный фасад. Деревянное заполнение дверного проема. Наружная дверь первого этажа. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 26. Второй этаж. Деревянное заполнение дверного проема. Межкомнатная дверь второго этажа. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 27. Второй этаж. Деревянное заполнение дверного проема. Межкомнатная дверь второго этажа. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Второй этаж. Деревянное заполнение дверного проема. Коробка межкомнатной двери второго этажа. Профиль наличника. Фото 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 29. Второй этаж. Деревянное заполнение дверного проема. Дверная ручка. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.2		Профилированный наличник обрамления оконных проемов	 Фото 30. Второй этаж. Профилированный наличник обрамления оконных проемов. Фото 2019 г.


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3		Профилированный подоконник	 Фото 31. Второй этаж. Профилированный подоконник. Фото 2019 г.

*Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	План первого этажа  The diagram is a floor plan of the first floor of a building. It shows the layout of rooms, corridors, and stairwells. Security cameras are indicated by numbered arrows pointing in the direction of their field of view. The cameras are numbered 1 through 25. Camera 1 is located in the bottom left corner, pointing towards the center. Camera 2 is located in the bottom left corner, pointing towards the center. Camera 3 is located in the bottom left corner, pointing towards the center. Camera 4 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 5 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 6 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 7 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 8 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 9 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 10 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 11 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 12 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 13 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 14 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 15 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 16 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 17 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 18 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 19 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 20 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 21 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 22 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 23 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 24 is located in the top center, pointing towards the center. Camera 25 is located in the top center, pointing towards the center. A north arrow is located in the top right corner, pointing upwards.

Номер схемы	Схема
2	План второго этажа  The diagram is a floor plan of the second floor. It features a central rectangular area with several internal partitions. A staircase is located on the right side of the plan. Surrounding the plan are numbered arrows: 20 and 21 at the top; 7, 13, 14, 6, and 15 on the left; 24 and 23 at the bottom; and 26, 31, 30, 27, and 28, 29 within the plan area. A north arrow labeled 'С' is on the right.