УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

16.11.2022 № 79

г. Киров

Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде»

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде», расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6 , управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде», расположенного по адресу: Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6 (далее – Объект), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации» (http://www.pravo.gov.ru).

И.о. начальника управления А.Ю. Грачев

Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Кировской
области
от 16.11.2022 № 79

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом, где 7-10 февраля 1918 года проходил I-й съезд Советов, установивший Советскую власть в уезде», расположенного по адресу:
Кировская область, Малмыжский район, г. Малмыж, ул. Октябрьская, д. 6 (далее – предмет охраны)

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1.	Градостроительное положение	Местоположение Объекта на перекрестке улиц Комсомольская и Октябрьская города Малмыжа Кировской области	Схема местоположения Объекта

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2.	Объемно-пространственная композиция	Прямоугольный в плане двухэтажный объект с пристроем с восточной стороны.	 Объемно-пространственная композиция:

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3.	Конструктивная система	Основные конструкции здания: стены и перегородки первоначального периода строительства – из глиняного кирпича на известковом растворе и деревянные.	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы План 2 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.	Архитектурно-художественное решение	Тип отделки фасадов: известковая обмазка.	Фото 1. Вид с улицы Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.	Общие элементы		
4.1.1.		Оконный проём типа 1: лучковый оконный проём первого этажа, поставленный на карниз типа 2. Оконный проём дополненный профилированным лучковым сандриком.	Фото 2. Оконный проём типа 1. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2.		Оконный проём типа 2: лучковый оконный проём второго этажа, поставленный на профилированный карниз типа 4. Оконный проём дополнен профилированным наличником с рядом сухариков.	Фото 3. Оконный проём типа 2. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.3.		Оконный проём типа 3: лучковый оконный проем первого и второго этажей, поставленный на карниз типа 2 или типа 4.	Фото 4. Оконный проём типа 3. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.4.		Карниз типа 1: цокольный профилированный карниз	Фото 5. Карниз типа 1. Фотосъемка 2020 г.
4.1.5.		Карниз типа 2: подоконный профилированный карниз первого этажа	 Фото 6. Карниз типа 2. Фотосъемка 2020 г.
4.1.6.		Карниз типа 3: междуэтажный профилированный карниз	 Фото 7. Карниз типа 3. Фотосъемка 2020 г.
4.1.7.		Карниз типа 4: подоконный профилированный карниз второго этажа	 Фото 8. Карниз типа 4. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.8.		Карниз типа 5: ступенчатый профилированный венчающий карниз с рядом разновысотных сухариков	 Фото 9. Карниз типа 5. Фотосъемка 2020 г.
4.1.9.		Карниз типа 6: ступенчатый профилированный венчающий карниз	 Фото 10. Карниз типа 6. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.10.		Пилястра типа 1: плоская пилястра, раскреповывающая карнизы типов 1, 2, 3, 4, 5, имеющая триглиф в уровне карниза типа 5.	 Фото 11. Лопатка типа 1. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.	Северный фасад		
4.2.1.		Девять оконных проемов типа 1	Фото 12. Северный фасад. Вид с ул. Комсомольская. Фотосъемка 2020 г.
4.2.2.		Одиннадцать оконных проемов типа 2	
4.2.3.		Два прямоугольных дверных проема первого этажа	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.4.		Четыре оконных проема типа 3	Фото 13. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.5.		Карниз типа 1	 Фото 14. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2020 г.
4.2.6.		Карниз типа 2	
4.2.7.		Карниз типа 3	
4.2.8.		Карниз типа 4	
4.2.9.		Карниз типа 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.10.		Карниз типа 1	Фото 15. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фотосъемка 2021 г.
4.2.11.		Карниз типа 2	
4.2.12.		Карниз типа 3	
4.2.13.		Карниз типа 4	
4.2.14.		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.15.		Четыре пилястры типа 1	 Фото 16. Северный фасад. Вид с северо-востока. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.	Западный фасад		
4.3.1.		Восемь оконных проемов типа 1	 Фото 17. Западный фасад. Вид с ул. Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.
4.3.2.		Восемь оконных проемов типа 2	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3.		Карниз типа 1	 Фото 18. Западный фасад. Вид с ул. Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.
4.3.4.		Карниз типа 2	
4.3.5.		Карниз типа 3	
4.3.6.		Карниз типа 4	
4.3.7.		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.8.		Три пилястры типа 1	Фото 19. Западный фасад. Вид с ул. Октябрьская. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.	Южный фасад		
4.4.1.		Одиннадцать оконных проемов типа 1	 Фото 20. Южный фасад. Вид с юга. Фотосъемка 2020 г.
4.4.2.		Одиннадцать оконных проемов типа 2	
4.4.3.		Один оконный проём второго этажа с лучковой перемычкой и профилированным наличником	
4.4.4.		Один прямоугольный дверной проем	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.5.		Один оконный проем типа 3	 Фото 21. Южный фасад. Вид с юго-востока. Фотосъемка 2020 г.
4.4.6.		Карниз типа 2	
4.4.7.		Карниз типа 3	
4.4.8.		Карниз типа 4	
4.4.9.		Карниз типа 5	
4.4.10.		Карниз типа 6	
4.4.11.		Ступенчатый профилированный карниз	
4.4.12.		Ступенчатый профилированный венчающий карниз	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4.13.		Четыре пилястры типа 1	 Фото 22. Южный фасад. Вид с юга. Фотосъемка 2020 г.
4.4.14.		Одна плоская пилястра, фланкирующая фасад и раскреповывающая карнизы типов 2, 3, 4 и 6	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.			Восточный фасад
4.5.1.		Три оконных проема типа 1	 Фото 23. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2019 г.
4.5.2.		Три оконных проема типа 2	
4.5.3.		Один узкий оконный проем второго этажа с лучковой перемычкой	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4.		Карниз типа 1	Фото 24. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2019 г.
4.5.5.		Карниз типа 2	
4.5.6.		Карниз типа 5	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.7.		Карниз типа 3	 Фото 25. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2020 г.
4.5.8.		Карниз типа 4	
4.5.9		Карниз типа 6	
4.5.10.		Треугольный фронтон	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.11.		Профилированный карниз	
4.5.12.		Арочный оконный проем фронтона, обрамленный ступенчатым арочным наличником	
4.5.13.		Ступенчатый профилированный венчающий карниз фронтона	Фото 26. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.14.		Две пилястры типа 1	Фото 27. Восточный фасад. Вид с востока. Фотосъемка 2019 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.	Внутренние помещения		
4.6.1.		Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - тянутые профилированные карнизы План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 28. Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2.		Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях второго этажа	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - тянутые профилированные карнизы План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 29. Тянутые профилированные карнизы во внутренних помещениях первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3.		Лучковые и клинчатые перемычки в помещениях первого этажа	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - лучковая перемычка - клинчатая перемычка План первого этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 30. Лучковые перемычки в помещении первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4.		Лучковые и клинчатые перемычки в помещениях второго этажа	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - лучковая перемычка - клинчатая перемычка План второго этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 31. Лучковая перемычка в помещении второго этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.5.		Лестница с каменными ступенями, соединяющая первый и второй этажи, поручень наклонного ограждения с фигурными литыми балясинами; балюстрада, состоящая из фигурных литых балясин и поручня	 Фото 32. Лестница, соединяющая первый и второй этажи, поручень наклонного ограждения с фигурными литыми балясинами. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Фото 33. Лестница, соединяющая первый и второй этажи, поручень наклонного ограждения с фигурными литыми балясинами; балюстрада, состоящая из фигурных литых балясин и поручня. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.6.		Конструкции и внешние декоративные элементы печей первого и второго этажей	 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - конструкция печи План 1 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Условные обозначения: - стены и перегородки первоначального периода строительства - современные конструкции - заложенные проемы - конструкция печи План 2 этажа

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			 Фото 34. Конструкции и декоративные элементы печи первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			Фото 35. Конструкции и декоративные элементы печи первого этажа. Фотосъемка 2020 г.

* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.

Приложение
к предмету охраны

СХЕМЫ ФОТОФИКСАЦИИ
предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	

2

2 этаж